

Kraftfahrwesen

BFV52

16.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzSprinter II HKa 313 CDI Euro5, Kastenwagen		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-6237	Erstzulassung:	30.10.2012
Fahrzeugart:	FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T VAN	Gesamtfahrleistung (Km):	107.700
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	95 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1313 / BYL778296
Herstellerfarbbezeichnung:	brillantsilber metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0684
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	1999/96/EG;B2,GKL:G1
Anzahl der Türen:	4	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	235/65 R16C	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5-5-5-5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	225 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum besteht aus: Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- Kindersicherung
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm)
- Partikelfilter
- Raucher-Paket
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Stabilisator vorn
- Stahlfelgen
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Audiosystem (Radio mit CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Dachlüfter
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempomatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr.
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic-System
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Wärmeisolierung Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Winterbereifung 235/65 R16C auf Stahlfelgen beiliegend

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Mehrere Unfallschäden rundum, u. a. an den Stoßfängern (Nebelscheinwerfer vorn links lose), Anfahrsschaden an Trittstufe hinten
- Hagelschaden
- Fzg hatte sporadisch mehrere male keine Leistung, Ursache unbekannt, Werkstatt konnte nichts finden
- Mehrere Stellen wurden wegen Korrosion bereits fach- und sachgerecht nachlackiert

- Kratzer, Dellen, Korrosion, Beschädigungen und Steinschläge unterschiedlicher Länge und Größe am Fahrzeug rundum, u.a.: an den Türen, der Heckklappe, den Schiebetüren, den Seitenteilen, der Motorhaube, in den Griffmulden der Türen, an den vorderen und hinteren Stoßfänger-Verkleidungen, an der Ladekante Kofferraum, den Außenspiegeln, den Felgen, Anschlagmarken an den Türkanten, mehrere stecknadelkopfgroße Steinschläge an der ganzen Fahrzeugfront speziell in der Frontscheibe, der Motorhaube und den Stoßfängern.
- Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen, Verschmutzungen und Beschädigungen im Fahrzeuginnenraum u.a.: im Laderaum, den Innenverkleidungen, der Dachinnenverkleidung, der Armaturentafel, den Einstiegen, den Innenverkleidungen und den Sitzen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Aktuell sind Sommerräder am Fahrzeug verbaut.
- Bremsscheiben stark korrodiert
- Rädertransport erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden/Fahrzeugnutzer. Auf § 22 StVO und dessen Rechtsfolgen bei Verstoß wird hingewiesen. Räder und Ladung muss vom Kunden/Fahrzeugnutzer so verstaut und gesichert werden, dass diese bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen können.
- Letzte Wartung am 27.01.2023 bei 83.835 km durchgeführt

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

8.900 €

i. Worten:

achttausendneunhundert Euro

Standort:	Generalzolldirektion, Landsberger Straße 124, 80339 München	
Ansprechpartner:	Fahrzeug: Herr Eßer	Abholung und Besichtigung: Herr Winter/Herr Reichenwallner (Geschäftsstelle München)
Telefon: / E-Mail:	0221/5772-4510 Achim.Esser@zoll.bund.de	0228/303-61310 Hagen.Winter@zoll.bund.de Rainer.Reichenwallner@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.