

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Technische Prüfstelle
 Region Weser/Ems
 Bollmannsweg 8, 26125 Oldenburg

(9) Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co.
 KG
 TÜV-Station Leer
 Ringstr. 26
 26789 Leer

Halter: AÖR Stadtwerke Leer
 Schleusenweg 16
 26789 Leer

Bericht Nr. : D-10561998119001
 Prüfziffer iKFZ : EiykmQIU
 (1) Fz-Ident.-Nr. : WV1ZZZ2KZ4X011897
 (2) Amtl. Kennz. : D LER-SL540
 (3) Ort, Datum : Leer, 22.07.2024
 (4) km-Stand : 182965
 (5) Fz-Art : LKW GESCHL.KASTEN 10
 : 0300
 (7) Ergebnis : **Erhebliche Mängel**
 : **erforderlich**
 : **nein**
 Nachprüfung :
 HU-Plakette :
 Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN-VW 0603
 Fz-Typ : 2KN 083002
 Erstzulassung : 05.04.2004
 zGM / zAL [kg] : 2205
 Letzte HU : 05.2022
 Auftrags-Nr./Intern :
 Ende der HU : 22.07.2024, 12:37 Uhr

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-1-03-0074-3 durchgeführt am 22.07.2024
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)		Einstufung ¹⁾
1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts innen Tragbild mangelhaft	EM
4.1.5a	Manuelle Leuchtweiteneinstellung links ohne Funktion	EM
4.4.1b	Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links Feuchtigkeitseintritt	EM
4.1.2a	Abblendlicht links und rechts Einstellung zu hoch	EM
4.7.1b	Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion	GM
4.4.3	Fahrtrichtungsanzeiger vorn links Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst	EM
5.2.3d	Reifen 2. Achse links und rechts Alterungsrisse	EM
D6.1.3a	Tankdeckel Verliersicherung ohne Funktion	GM
7.4b	Warndreieck fehlt	GM
8.4.1	Umweltbelastung: Motor Ölwanne undicht - Ölverlust mit Abtropfen	EM
8.2.2.2b	Trübungswert nicht in Ordnung	EM

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Sunke Plümer



(Unterschrift)

Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse		Bereifung		Größenbezeichnung
	Bremskraft (daN)		Bremskraft (daN)		Profiltiefe (mm)		
	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	
1	277	257					195/65R15 91T
2	267	278	124	184			195/65R15 91H

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht
 Abbremsung BBA (%): 49 Abbremsung FBA (%): 14 Berechnungsmasse BBA in kg: 2205



TNM 01a 06.23 2.000000