

DEKRA Automobil GmbH
Robert-Bosch-Breite 27, 37079 Göttingen

Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft,
Küsten und Naturschutz
Am Stauwerk 3
37574 Einbeck

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Göttingen
Robert-Bosch-Breite 27
37079 Göttingen
Telefon 0551 / 50567-0
Fax 0551 / 50567-12
E-Mail goettingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



Begleitschreiben

Sonderkennzeichen FIN 58148

Auftraggeber Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck
Ihr Auftrag vom 06.08.2024, telefonisch durch Herrn Thielebeule, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung 06.08.2024 um 13:30 Uhr
Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck


Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Kutsch EU LKW , Gutenbergstr. 11, 52511 Geilenkirchen, Tel: 02451/9100383, Fax: kontakt.autoonline.de, klauskutsch@gmx.eu AO Objektnr: 1202408064694756	28.08.2024	8.600,00 EUR
Autoverwertung Busch GbR , Kaßlerfelder Str. 115, 47059 Duisburg, Tel: 0203-3171334;0203-3171339, Fax: kontakt.autoonline.de, info@autoverwertung-busch.de AO Objektnr: 1202408064694756	28.08.2024	8.580,00 EUR
Majaj Mohamad Sery , Posener Straße 222, 40231 Düsseldorf, Tel: 0177 3314767, Fax: kontakt.autoonline.de, sery@hotmail.de AO Objektnr: 1202408064694756	28.08.2024	6.000,00 EUR

Der Sachverständige



DEKRA Automobil GmbH
Robert-Bosch-Breite 27, 37079 Göttingen

Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft,
Küsten und Naturschutz
Am Stauwerk 3
37574 Einbeck

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Göttingen
Robert-Bosch-Breite 27
37079 Göttingen
Telefon 0551 / 50567-0
Fax 0551 / 50567-12
E-Mail goettingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: _____

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen FIN 58148

Auftraggeber Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck

Ihr Auftrag vom 06.08.2024, telefonisch durch Herrn Thielebeule, auf Wunsch des Fahrzeughalters

Besichtigung 06.08.2024 um 13:30 Uhr
Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.08.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	7.226,89 EUR	8.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Thielebeule, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.08.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.08.2024 um 13:30 Uhr durch [REDACTED] bei Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck, im Beisein von Herr Thielebeule.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Nds. Landesbetrieb für Wasser- Wirtschaft, Küsten und Naturschutz, Am Stauwerk 3, 37574 Einbeck
Sonderkennzeichen	FIN 58148
Tag der Erstzulassung	28.11.1991
Zul.Besch. Teil1/Fz-Schein vom	26.09.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Technische Daten Fahrzeug / Fahrzeugmodell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	MERCEDES-BENZ (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	1722 AK / MK WDB 652 Typ 17..
Aufbauart	Kipper / dreiseitig
HSN / TSN	0708 / 613
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB65233615758148
Leergewicht	7485 kg

zul. Gesamtmasse	18000 kg
Maße über alles L / B / H	6520 / 2500 / 2890 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	160 kW / 11309 cm ³
Schadstoffklasse	EMISSIONSKL.NICHT BEK.
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	225.738

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 840	W / O	6 mm
	152/148 K			
rechts	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 840	W / O	6 mm
	152/148 K			
2 links innen	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 729	W / O	12 mm
	152/148 K			
links aussen	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 729	W / O	12 mm
	152/148 K			
rechts innen	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 729	W / O	12 mm
	152/148 K			
rechts aussen	295 / 80 R 22.5	Bridgestone / M 729	W / O	12 mm
	152/148 K			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Kurz BM 641 ... FO7, OM 441 ..22, 3.. Dreiseitenkipper-Allrad, Rückwandfenster *, Fahrersitz luftgefedert Isringhausen *S17, Scheinwerfer Hella, Seitenblinker Hella, Rückleuchten Hella, Vorschaltgetriebe G06, Antiblockiersystem ABS *B02, .. 2 3600 mm, .. 2 3600 mm ..8 3600 mm, .. 6 3600 mm, .. 7 3600 mm, Zentralschmierung, Lenksäule verstellbar C53, 5 587 552, LS 8 BM 765 880, Sonnenblende außen *F52, Unterfahrschutz, Leuchtweitenregulierung *, Batterie 12V 115 AH.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Diverse massive Korrosionsspuren am Chassis und Aufbau, instandsetzen (Bild 13)
- Verkleidungen Fahrerhaus beschädigt, instandsetzen
- Zentralschmierung stillgelegt, instandsetzen
- Harter Motorlauf (Aufhängung Motor), instandsetzen
- Diverse Anbauteile beschädigt, instandsetzen (Bild 14)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[Redacted signature]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Ansicht vr



Bild 2 : Ansicht Seite rechts



Bild 3 : Ansicht hr



Bild 4 : Ansicht hinten



Bild 5 : Übersicht Laderaum



Bild 6 : Ansicht vl



Bild 7 : Ansicht Seite links



Bild 8 : Ansicht hl



Bild 9 : Ansicht Innenraum



Bild 10 : Aktueller Kilometerstand



Bild 11 : Typschild Aufbau



Bild 12 : Funktionsprüfung Aufbau



Bild 13 : Diverse massive Korrosionsspuren am Chassis und Aufbau



Bild 14 : Diverse Anbauteile beschädigt