



Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH
Treuenbrietzener Tor 1A, 14943 Luckenwalde

Landkreis Potsdam Mittelmark
Brand/Katastrophen-/ und Zivilschutz
Niemöllerstraße 1
14806 Bad Belzig

Büro Luckenwalde
Treuenbrietzener Tor 1A
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371/ 622346
Fax: 03371/ 622348

Büro Ludwigsfelde
Gartenstr. 23
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378/ 878390

Büro Am Mellensee
Zossener Ch. 8
15838 Am Mellensee
Tel.: 03377/ 394335

Luckenwalde, 17.07.2024

Fahrzeugbewertung

302SD150724

bei Rückfragen bitte immer angeben

Betrifft

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Fahrzeughalter

Fahrzeugbewertung vom

PM-PM 206
12.07.2024 / Bevollmächtigter
Landkreis Potsdam Mittelmark Brand/Katastrophen-/ und
Zivilschutz, Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig
12.07.2024 11:15 Uhr
Sven Dommisch
Bevollmächtigter

Besichtigungsdatum

Besichtigt durch

Anwesend

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Zeitwert ohne MwSt.	EUR	6.260,49
Zeitwert MwSt.	EUR	1.189,51
Zeitwert mit 19 % MwSt.	EUR	7.450,00
Neupreis ohne MwSt.	EUR	30.937,00
Neupreis MwSt.	EUR	5.878,51
Neupreis mit 19 % MwSt.	EUR	36.815,51



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	PM-PM 206
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Tiguan (5N2)(02.2011->2016) / Track & Style BMT 4Motion
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVGZZZ5NZDW086702
Erste / Letzte Zulassung	06.06.2013 / 06.06.2013
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 130 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.678 / 2.240 / 637 kg
Länge / Breite / Höhe	4.433 / 1.809 / 1.703 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
nächste HU	05/2025
Laufleistung abgelesen	205.196 km
Allgemeinzustand	gut
Reparierte Vorschäden	Kotflügel vorn und hinten rechts + Tür rechts erhöhte Lackschichtenmessung, Motorhaube erhöhte Lackschichtenmessung

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Bridgestone	235/55 R17 103H Turanza T 005 XL VW	7,4	7,3
2	Bridgestone	235/55 R17 103H Turanza T 005 XL VW	7,5	7,7
Reifenzustand		neuwertig		



Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach am Dachhimmel, Ablagefach auf Instrumententafel, Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling silber eloxiert, Doppeltonhorn, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Off-Road-Fahrprogramm, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic, Innenausstattung: Stoff / Alcantara, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klappische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Radstand 2604 mm, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenschutzleisten Chrom, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 28 Grad), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, LM-Felgen 7x17 (Boston), Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Dachhimmel Stoff, schwarz, Feuerlöscher

Zusatzausstattung

Feuerlöscher, Funkanlage, Funkgerät, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Zentralverriegelung, Zusatzheizung



Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswerts wurde am 12.07.2024 11:00 erteilt. Erstellt wird eine Fahrzeugbewertung.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.07.2024 durch den Sachverständigen Sven Dommisch in Anwesenheit des Bevollmächtigten Herr Böttche .
Das Fahrzeug wurde in Bad Belzig OT Lütte besichtigt.

Für die Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung.

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Zeitwert

Der Zeitwert zum Bewertungstag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage:

EUR 7.450,00

Bezugsgrundlagen

Für die Erstellung der Fahrzeugbewertung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I
- Servicebuch



Zustandsbeschreibung

- das Fahrzeug ist sauber und gepflegt
- dem Alter und Laufleistung entsprechende leichte Gebrauchsspuren
- kein Wartungsstau, letzter Service bei 178257 km am 09.01.2023
- Tür, Motorhaube und Kotflügel vorn und hinten/ rechts erhöhte Lackschichtendicke, Motorhaube beschädigt (Lackabplatzung)
- Fahrersitz ist leicht beschädigt
- Feuerwehrtechnische Ausrüstung Kommandofahrzeug
- Doppelblitzleuchten im Frontgrill und in der Heckklappe
- 2x Feuerlöscher
- Lichtbalken (DBS 975) mit Heckwarner
- Ladehalter für Funkgerät
- Tablethalter Mitte
- Freisprecheinrichtung über Funk
- Dashcam vorn
- Digitalfunk
- Vorheizung per Strom
- Handlampe rechts im Fahrzeug



Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Luckenwalde, 17.07.2024

Der Sachverständige
Sven Dommisch

*Kfz-Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Lindner & Klein GmbH
Treuenbrietzen Tor 1 A
14943 Luckenwalde
Tel. 03371 / 622346 • Fax: -622348*

Dieses Gutachten umfasst 6 Seiten.

Anlage

- Bildanlage 2 Fotos



Beschädigung Fahrersitz



Beschädigung Motorhaube