



**Gutachten-Nr. 506525**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 28.08.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Margarete-Steiff-Str.7, 73457 Essingen-Dauerwang

Firma  
Zweckverband Landeswasser  
Versorgung  
Schützenstraße 4  
70182 Stuttgart

## Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie 2 Lichtbilddarstellungen.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten



**Gutachten-Nr. 506525**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 28.08.2024**

# Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Firma Zweckverband Landeswasser Vers Schützenstraße 4 70182 Stuttgart
Auftrag vom / durch	27.08.2024 10:48 schriftlich Firma Zweckverband Landeswasser Versorgung Schützenstraße 4 70182 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	28.08.2024 10:00 TÜV Service Center Aalen-Essingen Margarete-Steiff-Straße 7 73457 Aalen-Essingen
Anwesend bei Besichtigung	-

---

## Ergebnis

**Wiederbeschaffungswert mit MwSt.**

**2.000,00 EUR**



Gutachten-Nr. 506525

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
 und Datum angeben

Datum: 28.08.2024

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	S-LW 1415
Fahrzeugidentnummer	WV1ZZZ2KZFX049745
Fahrzeugart	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t (N1)
Aufbaubeschreibung	Van (BB)
Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ	2KN (AZH)
Verkaufsbezeichnung	Caddy 2.0 TDI 4MOTION Maxi
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	EURO5;L;PI/CI; N1 II (35L0)
Leistung	81 kW
Hubraum	1968 ccm
Farbe	candy white (b9a) uni
Erstzulassung	21.10.2014
Letzte Zulassung	21.10.2014
Nächste HU	Februar 2025
Anzahl Vorbesitzer	0, angegeben
Leermasse	1.616 kg
Nutzlast	734 kg
zulässige Gesamtmasse	2.350 kg
Sitz- / Stehplätze	2/0
Laufleistung	215.302 km abgelesen 215.302 km angegeben
Bemerkung	Umweltplakette: grün
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	205/55 R16 94H Continental Ecocontact 6 Links 3,0 SO Rechts 3,0 SO
Hinterachse	205/55 R16 94H Continental Ecocontact 6 Links 4,0 SO Rechts 4,0 SO
	<b>Legende: SO = Sommerreifen</b>
Serienausstattung	Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bremsassistent, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Frontscheibe Verbundglas, Fzg. ohne Start/Stop-Anlage, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Multifunktionsanzeige Plus, Nichtraucher-Paket, Radstand 3006 mm, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rußpartikelfilter, , Schiebetür rechts, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Tagfahrlicht, Verbandkasten und Warndreieck, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung
Sonderzubehör	Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD



**Gutachten-Nr. 506525**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
 und Datum angeben

**Datum: 28.08.2024**

Ausstattung	310 MP3 (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag vorn (Gummi), Elektrik-Paket, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fensterheber elektrisch, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Klimaanlage Climatic, Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstützen vorn, Multifunktionsanzeige Plus, Multimediabuchse AUX-IN, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest, Sitzheizung vorn, Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle und Sprachsteuerung, Winter-Paket 2, Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr
Grundlage Fahrzeugdaten	Karosserie/Aufbau: Kasten, Motor 2,0 Ltr. - 81 kTDI, Getriebe 6-Gang, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5  Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Original, Serviceheft-Original

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf :**

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt. Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt. Hierbei konnten bereits Unregelmäßigkeiten an der Hinterachse festgestellt werden.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

**Vorschäden :**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.



**Gutachten-Nr. 506525**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 28.08.2024**

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Unterboden verschürft
- Stoßfänger hinten rechts aus Achse ausgerissen
- Endtopf Korrosionsgeschwächt
- Spiegel links verschürft
- Kotflügel rechts verformt
- Schweller rechts Korrosion
- Dach vorne Korrosion
- Türe hinten rechts Dellen
- Seitenwand hinten rechts verformt sowie Korrosion
- Seitenwand hinten links Korrosion
- Beklebung am gesamten Fahrzeug löst sich ab
- Stoßfänger hinten verschürft
- Radiodisply Kratzer

Aufgrund des ausgerissenen Stoßdämpfers an der Hinterachse ist das oben genannte Fahrzeug nicht mehr Verkehrs/Betriebssicher.

**Besonderes / Sonstiges :**

Sonderzubehör:

- LED-Leuchten vorne
- Rundumleuchten Fahrzeugdach
- LED-Leuchten Heckklappe
- Sortimo Einbausystem
- LED-Beleuchtung Innenraum hinten, Detail:
- Ladebuchsen Innenraum hinten

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Essingen-Dauerwang, den 28.08.2024

Der Sachverständige



Dominick Fürst

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 506525**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 28.08.2024**

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: ZWECKVERBAND LANDESWASSER VERSORGUNG  
SCHÜTZENSTRASSE 4  
70182 STUTTGART

AMTLICHES KENNZEICHEN: S-LW 1415

ART / AUFBAU: TRP / KASTEN

HERSTELLER: VW  
TYP: CADDY 3  
AUSFÜHRUNG: CADDY 2.0 TDI 4MOTION MAXI  
FAHRZEUG IDENT NR: WV1ZZZ2KZFX049745FARBE: CANDY WHITE (B9A)  
TÜREN: 4MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 81 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5  
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 734 KG. / 2.350 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 21.10.2014 /21.10.2014

GESAMTLAUFLEISTUNG: 215.302 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST

EUR\*\*\*\*\*

2.000,00

, DEN 28.08.2024

SYSTEM AUDATEX



**Gutachten-Nr. 506525**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 28.08.2024**

#### SERIEN - AUSSTATTUNG

AIRBAG: FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BERGANFAHR-ASSISTENT; BODENBELÄGE, TEPPICHBODENBELAG IM FAHRERHAUS; BREMSLEUCHE, DRITTE; DREHZAHLMESSER; ESP ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM MIT BREMSASSISTENT; GETRIEBE: 6-GANG-GETRIEBE; HECKKLAPPE MIT FENSTERAUSSCHNITT; KOPFSTÜTZEN (2), HÖHENVERSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; LENKSÄULE IN HÖHE UND NEIGUNG VERSTELLBAR; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PLUS"; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLSTER: STOFF; RADABDECKUNG MITTE; RÄDER/ REIFEN: 195/65 R 15 95 T REINFORCED; RÄDER/ REIFEN: STAHLRÄDER 6J X 15; SCHIEBETÜR, RECHTS IM FAHRGAST-/LADERAUM; SERVOLENKUNG, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIG (SERVOTRONIC); SITZ: HÖHENEINSTELLBARER FAHRERSITZ; STAUB UND POLLENFILTER; TAGFAHRLICHT; TIRE MOBILITY SET; TRENNWÄNDE: TRENNWAND HOCH OHNE FENSTER; VERBANDSKASTEN / WARNDREIECK; VERZURRÖSEN (8 STÜCK IM FAHRGASTRAUM); WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG, INNENBETÄTIGUNG OHNE SAFESICHERUNG;

#### SONDER - ZUBEHÖR

AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; ANHÄNGEVORRICHTUNG, STARR; BODENBELÄGE, GUMMIBODEN IM FAHRERHAUS; BODENBELÄGE, GUMMIBODENBELAG IM LADE-/FAHRGASTRAUM; ELEKTRISCHE SCHNITTSTELLE; FENSTER: SEITENFENSTER FEST IM FAHRGASTRAUM VORN RECHTS; HECKSCHEIBENHEIZUNG UND HECKSCHEIBENWISCHER; KLIMAAANLAGE "CLIMATIC"; NEBELSCHEINWERFER INKL ABBIEGELICHT; PAKET: ELEKTRIKPAKET; RADIO "RCD 310"; RÄDER/ REIFEN: 4 GANZJAHRESREIFEN 205/55 R16 94 T; RÄDER/ REIFEN: STAHLRÄDER 6J X 16; SCHLIEßSYSTEM: 2 FUNKSCHLÜSSEL FÜR DIE ZV MIT FUNKFERNBEDIENUNG; SITZE 1. SITZREIHE: LW-STÜTZE, LI. UND RE. MAN. EINSTELLBAR; SORTIMO EINBAUSYSTEM; STECKDOSEN 12 VOLT-STECKDOSE IN DER INSTRUMENTENTAFEL; TELEFON: MOBILTELEFONVORBEREITUNG "PLUS", MIT SPRACHBEDIENUNG; TRENNWÄNDE: TRENNWAND MIT FESTEM FENSTER; UNTERFAHRSCHUTZ; WINTERPAKET CADDY 2; ZUSATZAUSSTATTUNGEN FÜR BESONDERE FAHRZEUGE;

#### FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

#### WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

##### NOTWENDIGE REPARATUREN

- ERNEUERUNG HINTERACHSE
- RÜCKRÜSTUNG LED-BELEUCHTUNG

#### SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 T  
 H-ACHSE: 195/65 R 15 T

#### KORREKTUREN

ALLGEMEINZUSTAND FAHRZEUG

#### SYSTEM AUDATEX

**E R G E B N I S:** DIE AUF DEN 28.08.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS



**Gutachten-Nr. 506525**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 28.08.2024**

GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST

EUR\*\*\*\*

2.000,00

, DEN 28.08.2024

SYSTEM AUDATEX

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 1**

- Übersicht vorne  
links



**Bild 2**

- Übersicht hinten  
links

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 3**

- Übersicht hinten rechts



**Bild 4**

- Übersicht vorne rechts


**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 5**

Detail:

- LED-Leuchten  
vorne



**Bild 6**

Detail:

- Rundumleuchten  
Fahrzeugauch

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 7**

Detail:

- LED-Leuchten  
Heckklappe



**Bild 8**

- Übersicht  
Motorraum

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 9**

- Übersicht  
Innenraum vorne



**Bild 10**

Detail:

- Armaturenbrett

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 11**

Detail:

- Kombiinstrument



**Bild 12**

Detail:

- Halterung an  
Armaturenbrett

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 13**

Detail:

- Mittelkonsole



**Bild 14**

- Übersicht  
Innenraum hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 15**

Detail:

- Sortimo  
Einbausystem



**Bild 16**

Detail:

- Typenschild

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 17**

Detail:

- LED-Beleuchtung  
Innenraum hinten



**Bild 18**

Detail:


- Ladebuchsen  
Innenraum hinten

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 19**

- Übersicht  
Rad/Reifen  
Kombination



**Bild 20**

- Übersicht  
Unterboden vorne

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 21**

- Übersicht  
Unterboden hinten



**Bild 22**

- Schadensübersicht

Detail: Unterboden  
verschärft

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 23**

- Schadensübersicht



**Bild 24**

Detail:

- Stoßfänger hinten  
rechts aus Achse  
ausgerissen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 25**

- Schadensübersicht

Detail: Endtopf  
Korrosionsgeschwächt




**Bild 26**

- Schadensübersicht

Detail: Spiegel  
links verschürft

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 27**

- Schadensübersicht

Detail: Kotflügel  
rechts verformt



**Bild 28**

- Schadensübersicht

Detail: Schweller  
rechts Korrosion

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 29**

- Schadensübersicht

Detail: Dach vorne  
Korrosion



**Bild 30**

- Schadensübersicht

Detail: Türe hinten  
rechts Dellen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 31**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten rechts  
verformt



**Bild 32**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten rechts  
Korrosion

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 33**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten links  
Korrosion



**Bild 34**

- Schadensübersicht

Detail: Beklebung  
am gesamten  
Fahrzeug löst sich  
ab

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 35**

- Schadensübersicht

Detail: Stoßfänger  
hinten verschürft



**Bild 36**

- Schadensübersicht

Detail: Radiodisplay  
Kratzer

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 1**

- Übersicht vorne  
links



**Bild 2**

- Übersicht hinten  
links

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 3**

- Übersicht hinten rechts



**Bild 4**

- Übersicht vorne rechts


**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 5**

Detail:

- LED-Leuchten  
vorne



**Bild 6**

Detail:

- Rundumleuchten  
Fahrzeugdach

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 7**

Detail:

- LED-Leuchten  
Heckklappe



**Bild 8**

- Übersicht  
Motorraum

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 9**

- Übersicht  
Innenraum vorne



**Bild 10**

Detail:

- Armaturenbrett

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 11**

Detail:

- Kombiinstrument



**Bild 12**

Detail:

- Halterung an  
Armaturenbrett

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 13**

Detail:

- Mittelkonsole



**Bild 14**

- Übersicht  
Innenraum hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 15**

Detail:

- Sortimo  
Einbausystem



**Bild 16**

Detail:

- Typenschild

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 17**

Detail:

- LED-Beleuchtung  
Innenraum hinten



**Bild 18**

Detail:


- Ladebuchsen  
Innenraum hinten

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 19**

- Übersicht  
Rad/Reifen  
Kombination



**Bild 20**

- Übersicht  
Unterboden vorne

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 21**

- Übersicht  
Unterboden hinten



**Bild 22**

- Schadensübersicht

Detail: Unterboden  
verschürft

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 23**

- Schadensübersicht



**Bild 24**

Detail:

- Stoßfänger hinten  
rechts aus Achse  
ausgerissen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 25**

- Schadensübersicht

Detail: Endtopf  
Korrosionsgeschwächt




**Bild 26**

- Schadensübersicht

Detail: Spiegel  
links verschürft

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525



**Bild 27**

- Schadensübersicht

Detail: Kotflügel  
rechts verformt



**Bild 28**

- Schadensübersicht

Detail: Schweller  
rechts Korrosion

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 29**

- Schadensübersicht

Detail: Dach vorne  
Korrosion



**Bild 30**

- Schadensübersicht

Detail: Türe hinten  
rechts Dellen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 31**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten rechts  
verformt



**Bild 32**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten rechts  
Korrosion

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 33**

- Schadensübersicht

Detail: Seitenwand  
hinten links  
Korrosion



**Bild 34**

- Schadensübersicht

Detail: Beklebung  
am gesamten  
Fahrzeug löst sich  
ab

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 506525**



**Bild 35**

- Schadensübersicht

Detail: Stoßfänger  
hinten verschürft



**Bild 36**

- Schadensübersicht

Detail: Radiodisplay  
Kratzer