

29.08.2024

## Zusatzdokument

**SRP-057**  
**VW Golf AU**

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Golf AU
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	193499
Baujahr:	16.05.2014
Tag der Erstzulassung:	13.06.2014
FIN / SN:	WVWZZZAUZFW004149
Kraftstoff-/Antriebsart:	Benzin
Emissionsklasse:	Euro 5
Leistung (kW):	90
Hubraum (cm³):	1395
Leergewicht (kg):	1247
Gesamtgewicht (kg):	1750
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	5
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	nein
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	06.2025
Schlüssel:	2
Bereifung:	195/65 R15
Profiltiefe VA / HA (mm):	0/0
Maße LxBxH (mm):	4357 x 1799 x 1491
Anzahl der Vorbesitzer:	2

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, verkratzt, Unfallschaden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	Unfallschaden, rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	3 Reifen beschädigt
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Unfallschaden
Fahrwerk:		<input checked="" type="checkbox"/>	Unfallschaden
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	beschädigt
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:			4 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Zulassungsbescheinigung I + II

Überführt durch: CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



#### Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- alle Reifen defekt; 3 sind geplatzt
- Felgen sind defekt
- Unfallschaden vorne links
- Achse beschädigt; Rad steht nicht gleich zu links
- Unfallfahrzeug
- Fahrwerk beschädigt
- nicht fahrbereit
- Innenraum abgenutzt u. verschmutzt.

#### Wertsteigernde Faktoren:

- Klimaautomatik
- Sitzheizung
- Motor startet
- bedingt rollfähig (3 Reifen beschädigt)
- 8-fach bereift.





Fotos:





Fotos:





Fotos:



Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

