

29.08.2024

## Zusatzdokument

**SRP-058**

**PKW-Anhänger**

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	HUMBAUR
Typ / Verkaufsbezeichnung:	HT 2004-1
Art:	SDAH Plattform
Km-Stand / Betriebsstunden:	
Baujahr:	
Tag der Erstzulassung:	15.11.2005
FIN / SN:	WHD25311850324860
Kraftstoff-/Antriebsart:	
Emissionsklasse:	
Leistung (kW):	
Hubraum (cm³):	
Leergewicht (kg):	455
Gesamtgewicht (kg):	2500
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	
Sitzplätze:	
Unfallfrei:	
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	12.2025
Schlüssel:	
Bereifung:	185 R14C
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/3
Maße LxBxH (mm):	4476 x 1913 x 745
Anzahl der Vorbesitzer:	2

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unterboden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Reifen hinten links: Druckverlust
Kupplung:			
Getriebe dicht:			
Achsgetriebe dicht:			
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:			
Auspuffanlage:			
Flüssigkeitsverlust:			
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:			
Lenkhilfe:			
Zentralverriegelung:			
Lüftung / Klimaanlage:			
Bordinstrumente:			
Störungsmeldungen:			
Innenraum:			
Standzeit ca.:			4 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Zulassungsbescheinigung I + II

Überführt durch: CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



**Wertbeeinflussende Faktoren:**

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Reifen hinten links: Druckverlust.

**Wertsteigernde Faktoren:**

- PKW-Kupplung
- Stützen hinten
- fahrbereit.



Fotos:





Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

