

30.08.2024

## Zusatzdokument

### LRATUT-57 Mercedes-Benz Unimog

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

#### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Unimog 405/12
Art:	Zugmaschine
Km-Stand / Betriebsstunden:	399429 / 17316
Baujahr:	05.05.2011
Tag der Erstzulassung:	11.11.2011
FIN / SN:	WDB4051031V228049
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	1999/96/EG; B2, GKL: G1
Leistung (kW):	175
Hubraum (cm³):	6374
Leergewicht (kg):	6640 (ohne Anbauten)
Gesamtgewicht (kg):	12500
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	2
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	
Farbe:	orange
Fälligkeit der HU:	11.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	365/85 R20
Profiltiefe VA / HA (mm):	8/8
Maße LxBxH (cm):	760 x 250 x 370
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor-, Getriebe und Hydrauliköl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lüftung / Klimaanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage ohne Funktion
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt mit Rückbauschäden
Standzeit ca.:			3 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Zulassungsbescheinigung I + II

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



#### Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Aufbau und Rahmen: starke Rostschäden
- MULAG-Anbauten teilweise nachgeschweißt
- Motor und Getriebe: ölfeucht
- Undichtigkeiten an der Hydraulik
- Klimaanlage ohne Funktion
- Bedienteil der Klimaanlage ist beschädigt.

#### Wertsteigernde Faktoren:

- inkl. Randstreifenmähergerät "MULAG RMK 1200", Bj. 2013
- inkl. Kombimaschine "MULAG MKM 700", Bj. 2013
- inkl. Bedienteile (angeschlossen)
- Hydraulikanschlüsse vorne und hinten
- Anhängerkupplung
- Anfahrketten
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:





Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

