

Kraftfahrwesen

BFV49

21.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	SkodaSuperb 1.8 TSI Ambition		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-6244	Erstzulassung:	05.11.2012
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	137649
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8004 / AIP001082
Herstellerfarbbezeichnung:	Cappuccino-Beige Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	01.2026
Bereifung: (Größe)	205/55R16 94V DOT 34/12	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4 4 4 4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	171 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenkrad mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Zusatzheizung (Standheizung) besteht aus:

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist aufgrund des Einsatzzweckes, ehemaliges Einsatzfahrzeug, einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufleistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf.
- Die gesamte Karosserie weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, etc.).
- Klimaanlage und Standheizung ohne Funktion und Wirkung.
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte/fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume; sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die Funktion serienmäßiger Systeme/Bauteile kann durch den Rückbau beeinträchtigt sein.
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.
- Rückbauschäden am Dach/Dachreling (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile).
- Laderaumabdeckung fehlt.
- Reifen einseitiger Verschleiß, Verschleißgrenze erreicht.
- Massive Kratzer/Dellen/Beschädigungen an den vorderen Türen links und rechts.
- Türanschlagkanten und Türeinstiege mit Lackschäden und beschädigten Kunststoffverkleidungen.
- Motorhaube diverse Dellen/Beschädigungen/Lackschäden.
- Stoßfänger vorne und hinten mit Kratzern/Lackschäden/Beschädigungen.
- Stoßfänger vorne, Motorhaube und Frontscheibe mit Steinschlagschäden.
- Heckklappe mit Kratzern/Dellen/Beschädigungen.
- Marderspuren und Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Ölverlust an Motor und Antrieb.

- Beschädigungen und Korrosionsschäden an der gesamten Bodengruppe vorhanden.
- Brems Scheiben und Bremsbeläge teilweise verschlissen.
- Getriebe weist teilweise Fehlfunktionen auf.
- Turbolader auffällige Geräuschentwicklung.
- Zweimassenschwungrad (ZMS) macht Geräusche.
- Winterreifen liegen ungesichert im Fahrzeug.
- Serviceheft und Bordbuch fehlen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand
- Korrosionsschäden an der Bremsanlage
- Aufgrund der langen Standzeit ist die Batterie entladen/beschädigt, das Fahrzeug muss mittels Trailer oder Abschleppwagen abgeholt werden

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

6.600 €

i. Worten:

sechstausendsechshundert Euro

Standort:	30163 Hannover
Ansprechpartner:	Hr. Meyer
Telefon: / E-Mail:	0511 89901950 / td-fw-hannover.gzd@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.