



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Am TÜV 1 30519 Hannover  
Tel.: 0160 888 1332 Fax: 0511 998 669 9608  
e-Mail: carklinger@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Am TÜV 1 • 30519 Hannover

Samtgemeinde Bodenwerder- Polle  
FB II Sicherheit und Ordnung  
Im Auftrag Herr Lars Bitterber  
Münchhausenplatz 1  
37619 Bodenwerder

erstellt durch :  
Carsten Klinger  
Handy : 0160 888 1332  
Datum : 02.09.2024

## Gutachten

**0220W4K347**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung HOL A112

Fahrzeughalter : Samtgemeinde Bodenwerder- Polle  
FB II Sicherheit und Ordnung Im Auftrag Herr Lars Bitterber  
Münchhausenplatz 1, 37619 Bodenwerder

Amtliches Kennzeichen : HOL A112

Auftrag vom / durch : 26.08.2024 / Fahrzeughalter über Werkstatt

Besichtigungsdatum : 26.08.2024 16:00:00  
Besichtigungsort : Firma Meyers Meister Betrieb  
Kleine Str. 14, 37619 Heyen

Besichtigt durch : Unterzeichner  
Anwesend : keiner

### Bewertungsergebnis:

Zum Besichtigungszeitpunkt konnte für das Fahrzeug kein Markwert ermittelt werden. Es wurde der Restwert ermittelt.

**Restwert zum Zeitpunkt der Bewertung:**


**EUR 3.555**

**Gutachten Nr.: 0220W4K347**

**Datum: 02.09.2024**

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : HOL A112  
 Fahrzeugart : LKW  
 Aufbauart : Löschfahrzeug, 2-türig  
 Fabrikat : Iveco- Magirus  
 Typ / Untertyp : 75-16 AirCooled 160M 7FA / TLF 8/18  
 Fahrzeug-Ident-Nummer : 4900160962  
 Hubraum / Leistung : 6086 ccm / 118 kW  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 6-Zylinder / Reihe  
 Plätze : 3  
 KBA-Nr.: : 7691000  
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 4920 kg / 7495 kg  
 Länge / Breite / Höhe : 6050 mm / 2400 mm / 2930 mm  
 Reifendimension vorn / hinten : 12,5 R20 139J / 12,5 R20 139J  
 Reifenfabrikat : Continental MPT80



Profiltiefe in (mm) :  
 Anzahl der Achsen : 2  
 Radstand : 3200 mm  
 Erstzulassung : 21.12.1984  
 Letzte Zulassung : 21.12.1984  
 Anzahl der Vorbesitzer : 0  
 Nächste HU / AU : 09.2025 / 09.2025  
 Laufleistung abgelesen : 32612 km  
 Laufleistung : plausibel  
 Farbe : rot  
 Lackart : Uni (2 Schicht)  
 Fahrzeugzustand : gepflegt  
 Besichtigungszustand : fahrbereit, verkehrssicher, unzerlegt, ohne Verwendung einer Hebebühne  
 Serien/Sonderausstattungen : FÜNF GANG GETRIEBE SCHALTUNG; AHK KOPPEL;  
 ABSCHLEPPÖSEN HINTEN; HECKLEITER;  
 ZUSATZSCHEINWERFER FAHRZEUGDACH: DACHRELING;  
 u.v.m

**Gutachten Nr.: 0220W4K347****Datum: 02.09.2024****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden dem vorgelegten Fahrzeugschein entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

**Probefahrt / Probelauf**

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

**Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

**Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Karosserie Kratzer und Dellen
- Frontbereich Steinschläge
- Rückleuchtenglas hinten rechts gebrochen
- Sitzpolster verschmutzt
- Reifen an Abbfahrgrenze und Altersgrenze erreicht
- Kraftstoffpumpe Ölfeucht



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Am TÜV 1 30519 Hannover  
Tel.: 0160 888 1332 Fax: 0511 998 669 9608  
e-Mail: carklinger@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0220W4K347**

**Datum: 02.09.2024**

## **Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine Hebebühne/ Grube stand nicht zur Verfügung.

Der Unterboden konnte nur eingeschränkt in Augenschein genommen werden.

## **Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Carsten Klinger.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hannover, 02.09.2024

Carsten Klinger

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 12 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 3



Bild 4



Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 5



Bild 6

**Gutachten Nr.: 0220W4K347**

**Datum: 02.09.2024**



Bild 7



Bild 8



Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 11



Bild 12



Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0220W4K347

Datum: 02.09.2024



Bild 15



Bild 16