

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Rennweg 85
DE 93309 Kelheim
Telefon +49 9441 660 9742



Bericht-Nr.: ODE0KEM0IYB013859

(1) Fz-Id.Nr.: VAR226030AAC00052

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: LA TW49 (D)

Org.Code: 2010

(3) Ausstellungsdatum: 15.07.2024 15:53 Uhr

Seite 1 von 1

Prüfart: Neustadt a.d.Donau

20668582

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(4) km-Stand: - km

(5) Klasse: LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER

89

Aufbau: 1000

Hersteller: REFORM-WERKE (A)

6010

Typ: METRAC

00000000

Var./Ver./Ausf.: 22.6056.004/D/X / -

0002

Antriebsart: Diesel

0823

Emissionsschl: 2000/25/EG;ST3A;KAT.J

EZ: 15.11.2010

zGM: 3000 kg

Letzte HU: 08.2022

FSD.HU/Mangel:

4.26.0/2.0.18

Kundenkennzeichen:

WASSERWIRTSCHAFTSAMT LANDSHUT

SELIGENTHALER STR. 12

84034 LANDSHUT

Hauptuntersuchung § 29 StvZO

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

2.1.3b	Spurstangenkopf vorn links ausgeschlagen	EM
2.1.3b	Spurstangenkopf hinten rechts ausgeschlagen	EM
5.2.3e	Reifen - Verschleiß 1. Achse rechts Profiltiefe zu gering	EM
5.2.3e	Reifen - Verschleiß 2. Achse rechts Profiltiefe zu gering	EM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.
Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Gehr
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Bereifung: bitte Grenze/Abnutzungsgrad (Profiltiefe) beachten!
- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.
- Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch.

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StvZO

48,74 EUR

58,00 EUR

Gesamt:

Brutto 58,00 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 15.07.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StvZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte

Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH

TÜV®