

Kraftfahrwesen

BFV20

06.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Unfallfahrzeug

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenT6 2.0 TDI 4Motion Rockton (EURO 6d-TEMP)		
Amtl. Kennzeichen:	TDO-BF310	Erstzulassung:	24.06.2019
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	104205
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / BXT397465
Herstellerfarbbezeichnung:	Leuchtorange	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36Y0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/65R16C	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	2,2,2,2	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	178 g/km

Serienausstattung:

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Differentialsperre hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk höhergelegt
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t

Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Bodenplatte Fa. Würth für Laderaum
- Elektrik-Paket 1
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, ohne Fenster hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, ohne Fenster hinten rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Regalsystem Fa. Würth im Laderaum
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Es handelt sich um ein Unfallfahrzeug, das im Heckbereich durch Anstoß schwer beschädigt wurde. Das Fahrzeug besitzt nur noch einen Restwert. Aufgrund der Schwere des Anstoßes wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Abgabe eines Gebotes zu besichtigen.
- Es wird auf die Lichtbilder verwiesen, aus denen die Schäden ersichtlich sind.

- Seitenteil hr, Heckklappe, Radaufhängung hr, Stoßfänger hinten, Anhängerzugvorrichtung, Schiebetür, Schiebetürscheibe, Rad hr, Gelenkwelle hr, Differential hinten, Innenverkleidung hr, Wärmetauscher hr, Sitze vorne, Airbag vr, Rückleuchte rechts, Auspuff, Gurte vorn und weitere Teile hr zerstört
- Dach rechts geknickt, Unterboden deformiert
- Regalsystem Fa. Würth verzogen
- Bodenplatte Fa. Würth zerstört
- Die voraussichtlichen Reparaturkosten liegen deutlich über 60.000,- € .

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- letzte Wartung 4.23 bei 86585 km

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.500 €

i. Worten:

zweitausendfünfhundert Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Mittelelbe Leipziger Str. 3 04849 Bad Dübén
Ansprechpartner:	Frau Günther
Telefon: / E-Mail:	0342432869130 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.