



25. September 2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>VW Passat Variant „Business“ 2.0 TDI SCR</b>		
		<b>Erstzulassung</b>	<b>17.01.2023</b>
<b>Fahrzeugart</b>	<b>PKW Kombi</b>	<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	<b>19.836</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Ja</b>	<b>Leistung / Hubraum</b>	<b>110 KW/ 1968 ccm</b>
<b>Kraftstoffart</b>	<b>Diesel</b>	<b>Getriebeart</b>	<b>Automatik 7G-DSG</b>
<b>Partikelfilter</b>	<b>Ja</b>	<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.</b>	<b>WVWZZZ3CZPE028020</b>
<b>Art der Lackierung</b>	<b>Metallic</b>	<b>Typschlüssel</b>	<b>0603 / BQS036433</b>
<b>Herstellerfarbbezeichnung</b>	<b>Pyritsilber</b>	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1</b>	<b>36AP</b>
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	<b>Titanschwartz/Titan- schwarz/Titanschwartz</b>	<b>Nat. Emissionsklasse (14)</b>	<b>Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I</b>
<b>Anzahl der Türen</b>	<b>4/5</b>	<b>HU/AU</b>	<b>01.2026</b>
<b>Reifen-/Radkombination</b>	<b>215/60 R16 95V/ 6,5Jx16 ET41</b>	<b>Unfallfrei:</b>	<b>Ja</b>

### Serienausstattung u.a.:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Kopf-Airbag-System inkl. Seitenairbag vorn
- Ambientebeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung u. Abtrennung (Netz u. Rollo)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage „Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter
- Kopfstützen hinten, 3-fach
- LED-Scheinwerfer
- Leichtmetallräder 16 Zoll
- Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control, vorn u. hinten / Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt und umklappbar, Durchladeeinrichtung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schlüssellooses Startsystem „Keyless Start“ mit Safe-Sicherung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar; Komfortsitze
- Tagfahrlicht LED
- Textilfußmatten
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (u.a.):

- „Business Premium“-Paket inkl. Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“
- Diebstahlwarnanlage
- ergoComfort-Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- u. Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Fernlichtregulierung „Light Assist“
- Gummifußmatten zusätzlich
- Knie-Airbag auf Fahrerseite; Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
- Metallic-Lackierung
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent „Side Assist“
- Reifen-Reparatur-Kit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 4 Winterkomplettreider Stahl, 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60R16 95H mit Radvollblenden, zusätzlich

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- Außenspiegel rechts > Spiegelkappe: Kratzer u. Steinschlag (siehe Bild 9).
- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Einstiege hinten u. vorne links: Kratzer u. Abschürfungen (siehe Beispielfoto Einstieg vorne links, Bild 10).
- Fahrzeugfront u. Motorhaube: Leichte Steinschläge (siehe Beispielfoto, Bild 11).
- Leichtmetallfelgen der Sommerräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer.
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Stoßfänger hinten links außen unten: Kleiner Kratzer (bildlich nicht darstellbar).
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Kratzer u. Schürfspuren (siehe Beispielfoto, Bild 12).
- Windschutzscheibe: Kleinere Steinschläge.

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel-Service/Inspektion) fällig in 10.200 Km oder in 118 Tagen (Stand 25.09.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

<b>Ansprechpartner Kfz:</b>	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

**Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.**