

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 10137429

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

GRAF-VON-ZEPPELIN-STR. 3
14974 LUDWIGSFELDE

ART / AUFBAU: SUV / GESCHLOSSEN
HERSTELLER: BMW
TYP: X7
AUSFÜHRUNG: X7 M50I
FAHRZEUG IDENT NR: WBACX610409M18337

FARBE: BMW INDIVIDUAL LACKIERUNG
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 4.395 CCM / 390 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 8 / E6T, E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.09.2022 / 01.09.2022

GESAMTLAUFLEISTUNG: 38.343 KM ABGELESEN

BEREIFUNG

VERKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	71.600,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	11.431,93
EINKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	63.500,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	10.138,66

POTSDAM, DEN 05.09.2024

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 10137429

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

GRAF-VON-ZEPPELIN-STR. 3
14974 LUDWIGSFELDE

PM CV 1314

ART / AUFBAU: SUV / GESCHLOSSEN
HERSTELLER: BMW
TYP: X7
AUSFÜHRUNG: X7 M50I
FAHRZEUG IDENT NR: WBACX610409M18337

FARBE: BMW INDIVIDUAL LACKIERUNG
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 4.395 CCM / 390 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 8 / E6T,E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.09.2022 / 01.09.2022

GESAMTLAUFLEISTUNG: 38.343 KM ABGELESEN

BEREIFUNG

VERKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	71.600,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	11.431,93
EINKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	63.500,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	10.138,66

POTSDAM, DEN 05.09.2024

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 10137429

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUPPLUNG; STANDHEIZUNG; BMW DRIVE RECORDER; PANORAMA GLASDACH
SKY LOUNGE; PAKET: INNOVATIONSPAKET; GLASAPPLIKATION CRAFTEDCLARITY FÜR
INTERIEURELEMENTE; SITZE: KOMFORTSITZE VORN, ELEKTRISCH, MIT MEMORY-FUNKTION
FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ; PAKET: WÄRMEKOMFORT PAKET VORNE; SITZE:
SITZHEIZUNG VORNE UND HINTEN; M SPORTBREMSE, SCHWARZ HOCHGLÄNZEND; SITZE: AKTIVE
SITZBELÜFTUNG VORN; M HOCHGLANZ SHADOW LINE MIT ERWEITERTEN UMFÄNGEN; VERGLASUNG:
SONNENSCHUTZVERGLASUNG; EDELHOLZAUSFÜHRUNG ESCHE MASER SCHWARZ MIT BRONZEEFFEKT
OFFENPORIG; RÄDER: 22" BMW INDIVIDUAL LEICHTMETALLRÄDER Y-SPEICHE 758 I BICOLOR MIT
MISCHBEREIFUNG; MODELLSCHRIFTZUG-ENTFALL;

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- EINSTIEG HINTEN LINKS ZERKRATZT
- EINSTIEG HINTEN RECHTS ZERKRATZT
- FAHRZEUGAUFBEREITUNG
- KOTFLÜGEL LINKS ZERKRATZT
- OBERE HECKKLAPPE GEDELLT OHNE LACKBESCHÄDIGUNG
- RADLAUFBLENDE VORN RECHTS ZERKRATZT
- SCHEIBENRAD VORN LINKS ANFAHRSCHÄDEN
- SCHEIBENRAD VORN RECHTS ANFAHRSCHÄDEN
- SEITENWAND HINTEN LINKS ZERKRATZT
- SEITENWAND UND TANKKLAPPE HINTEN RECHTS ZERKRATZT
- SITZBEZUG HINTEN LINKS ZERKRATZT
- STOßFÄNGERVERKLEIDUNG VORN ZERKRATZT
- TÜR HINTEN RECHTS GEDELLT
- TÜRKANTE HINTEN LINKS ZERKRATZT
- TÜRKANTE HINTEN RECHTS ZERKRATZT
- TÜRKANTE VORNE LINKS ZERKRATZT
- TÜRKANTE VORNE RECHTS ZERKRATZT
- UNTERE HECKKLAPPE ZERKRATZT

SERIEN BEREIFUNG

VORNE: 285/45 21 Y
HINTEN: 285/45 21 Y

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

NICHT MITBEWERTETE TEILE
SOMMERRADSATZ

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 10137429

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 05.09.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖRTLICHEN
MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU
FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT:

VERKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	71.600,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	11.431,93
EINKAUFSWERT MIT MWST.	EUR ****	63.500,00
ENTHALTENE MWST.	EUR ****	10.138,66

POTSDAM, DEN 05.09.2024

SKIBA

Kfz-Gutachten & -Prüfstelle

Sachverständigenzentrum seit 1991

WWW.SKIBA-POTSDAM.DE

SKIBA Ingenieurbüro GmbH
Großbeerenstraße 239
14480 Potsdam

☎ 0331 730 830
☎ 0331 730 83 19
✉ info@skiba-potsdam.de

Unsere Leistungen: Unfallschaden- & Wertgutachten für Pkw, Motorrad, LKW, Anhänger, Wohnmobile, Boote, Maschinen und Fahrräder
HU/AU als Partner des TÜV Süd • Änderungsabnahmen nach § 19(3) StVZO • Einzelabnahmen nach §§ 19(2) und 21 StVZO • H-Kennzeichen nach § 23 StVZO

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen
040924RS/1360BE

Datum
05.09.2024

Hersteller
BMW 

Modell
X7 (G07)

Auftraggeber

Abschlepp- & Pannendienst Tismer Inh. Daniel
Tismer

Sachverständiger

Rick Schwerdtfeger

Kfz-Meister | gepr. Sachverständiger AWGmbH - BVSK Akademie

MBS POTSDAM
IBAN DE93 1605 0000 1000 8358 60
BIC WELADED1PMB

Amtsgericht Potsdam
HRB: 21173 P
Ust-IdNr.: DE258470418



Partner der
Schwacke
Bewertung....



Auto Partner

Geschäftsführer: Kfz-Meister Alexander Braunsdorf von der IHK Potsdam öffentlich bestellt und vereidigt und von der IFS GmbH zertifiziert für Kfz-Schäden und -Bewertungen
Geschäftsführer: B.Sc. Philipp Rimane - TÜV Süd-Prüfingenieur und Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Fahrzeugdaten.....	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Ausstattung	5
Bereifung	6
Reparierte Vorschäden	6
Auftrag.....	7
Quelle der technischen Daten.....	7
Besichtigungsbedingungen	7
Allgemeiner Zustand	7
Innenraumzustand	7
Motor-, Getriebe- sowie Fahrwerkszustand	7
Zustand Unterboden, Karosserie und Lackierung.....	7
Gutachtenfertigstellung.....	8
Fotoanlage.....	9

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Hersteller	BMW
Modell/Haupttyp	X7 (G07)
Untertyp	X7 M50i
Baujahr	2022
Erstzulassung	01.09.2022
Letzte Zulassung	01.09.2022
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WBACX610409M18337
Schlüssel-Nr.	0005/CUF
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	390 KW / 4.395 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	7
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 6)

Zustand

Lack	BMW Individual Lackierung Frozen Black Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	38.343 km
Laufleistung geschätzt	38.343 km
Nächste HU	09.2025

Ausstattung

Serienausstattung

2-Schicht Metallic - BMW Individual Lackierung, 4395ccm (4.4 Ltr) 390kW, 8-Gang Sport Automatik, ab 03.2022, Abgasnorm RDE II, Active Guard Plus, Active Protection, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Aktiver Fussgängerschutz, Allradantrieb xDrive, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auspuffrohr Sport M, Außenspiegel, Außentemperaturanzeige, Auto Start Stop Funktion, BMW Individual Dachhimmel Alcantara anthrazit, BMW Live Cockpit Professional, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, CO2 Umfang, ConnectedDrive Services, DAB-Tuner, Dachreling Individual Shadow Line, Diebstahlwarnanlage, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, EU Spezifisch, Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus, Favoritentasten, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Fußmatten in Velours, Galvanikapplikation für Bedienelemente, Gepäckraumpaket, Gesetzlicher Notruf, Gestiksteuerung, HARMAN KARDON Surround Sound System, Head Up Display, Heckklappe zweiteilig, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Hochglanz Shadow Line (Fensterrahmen glanzschwarz), Innenbeleuchtung, Kabelloses Ladegerät, Kältemittel Klimaanlage R1234YF, Kindersicherung in den hinteren Türen, Komfort Zugangssystem, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer adaptiv, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, M Aerodynamikpaket, M Sportdifferenzial, M-Lederlenkrad, Mittelarmlehne im Fond, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Reifendruckanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüssen mit Display, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 7 Sitzplätzen, Sitzbezüge Leder "Merino", Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Soft-Close-Automatik, Steckdosen (12V), Teleservices, Verglasung: Akustikverglasung, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, WLAN Hotspot, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf, BMW Drive Recorder, Driving Assistant Professional, Edelholzausführung Esche Maser schwarz offenporig, Glasapplikation "CraftedClarity" für Interieurelemente, Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen, Komfortsitze vorn, Laser-Scheinwerfer, M Sportbremse schwarz, Modellschriftzug-Entfall, Panoramadach "Sky Lounge", Parkassistent Plus, Sitzbelüftung aktiv vorn, Sitze heizbar vorn/hinten, Sonnenschutzverglasung hinten, Standheizung, vorn 275/40 R 22 .. Y / hinten 315/35 R 22 .. Y, vorn 9.5 J x 22 / hinten 10.5 J x 22 Alu orbitgrey, Wärmekomfort Paket vorn


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	285/45 R 21 113 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	285/45 R 21 113 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	285/45 R 21 113 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	285/45 R 21 113 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

Am gegenständlichen Fahrzeug waren keine reparierten Vorschäden ersichtlich.

Auftrag

Gemäß Auftragserteilung wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Quelle der technischen Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte durch Herrn Schwerdtfeger. Am Standort bestand keine Möglichkeit das Fahrzeug eingehend zu besichtigen, um eine eventuelle Schadenerweiterung einzugrenzen. Anbauteile konnten nur soweit wie möglich entfernt werden. Es verbleibt ein Prognoserisiko. Die Betriebs- / Verkehrssicherheit, im Sinne der StVZO, wurde im Rahmen der Besichtigung nicht beurteilt.

Allgemeiner Zustand

- Fahrzeugaufbereitung

Innenraumzustand

- Sitzbezug hinten links zerkratzt

Motor-, Getriebe- sowie Fahrwerkszustand

- Scheibenrad vorne links Anfahrtschäden
- Scheibenrad vorne rechts Anfahrtschäden

Zustand Unterboden, Karosserie und Lackierung

- Kotflügel links zerkratzt
- Stoßfänger vorn zerkratzt
- Seitenwand hinten links zerkratzt
- Seitenwand hinten rechts und Tankdeckel zerkratzt
- untere Heckklappe zerkratzt
- obere Heckklappe gedellt ohne Lackbeschädigung
- Türkanten aller vier Türen angeschlagen/zerkratzt
- Tür hinten rechts gedellt
- Einstieg hinten rechts und hinten links zerkratzt
- Radlaufblende vorn rechts zerkratzt

Gutachtenfertigstellung

Das Gutachten wurde unparteiisch sowie nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt.

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 20 Seiten
- 24 Fotos

Potsdam, den 05.09.2024

Der Sachverständige

Rick Schwerdtfeger



Rick Schwerdtfeger

Kfz-Meister | gepr. Sachverständiger AWGmbH - BVSK Akademie

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorn links

Foto 2



Ansicht vorn rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Fahrzeugidentnummer

Foto 6




angezeigter Kilometerstand

Foto 7



Stoßfänger vorn rechtsseitig und Radlaufblende vorn rechts zerkratzt

Foto 8




Stoßfänger vorn linksseitig zerkratzt

Foto 9




untere Heckklappe zerkratzt

Foto 10




obere Heckklappe gedellt

Foto 11




Anfahrschäden Scheibenrad vorn rechts

Foto 12




Anfahrschaden Scheibenrad vorne rechts

Foto 13




Anfahrsschäden Scheibenrad vorne links

Foto 14




Türkante vorne links zerkratzt

Foto 15




Türkante hinten links zerkratzt

Foto 16




Türkante vorne rechts zerkratzt

Foto 17



Türkante hinten rechts zerkratzt

Foto 18




Tür hinten rechts gedellt

Foto 19




Seitenwand links zerkratzt

Foto 20




Seitenwand rechts und Tankklappe zerkratzt

Foto 21




Kotflügel vorn links zerkratzt

Foto 22




Einstieg hinten rechts zerkratzt

Foto 23



Einstieg hinten links zerkratzt

Foto 24



Sitzbezug hinten links zerkratzt