

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.05.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Gemeinde Wickede, Oststrasse 12, 58739 Wickede, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Starke Lackausbleichungen am Fahrzeug

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Gemeinde Wickede -Der Bürgermeister-, Hauptstrasse 81, 58739 Wickede
Kennzeichen	SO 2236
Tag der Erstzulassung	08.01.1996

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	70X0B / Allstar/Classic 7DC MH2
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Mannschaftswagen
HSN / TSN	0600 / 914
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ70ZTH010464
Nutzlast [kg] / Leergewicht	3.1 / 2289 kg

zul. Gesamtgewicht	2515 kg
Maße über alles L / B / H	5390 / 1870 / 2655 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	2920 (mm)
Türen	4
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL
Leistung / Hubraum	50 kW / 1896 cm ³
Schadstoffklasse
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Einsatzart	Mannschaftstransportwagen-FFW
Km-Stand abgelesen	163.416

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15	Continental / VanContact 4Season	A / O	5 mm
	104/102 R C			
rechts	195 / 70 R 15	Continental / VanContact 4Season	A / O	5 mm
	104/102 R C			
2 links	195 / 70 R 15	Continental / VanContact 4Season	A / O	7 mm
	104/102 R C			
rechts	195 / 70 R 15	Continental / VanContact 4Season	A / O	7 mm
	104/102 R C			

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Schalttafel gepolstert, Blenden für Seitenfenster, 1-Schicht-Uni, Radstand 2920mm, 1896ccm (1.9 Ltr) 50kW ABL, Leuchtweitenregulierung, Aussenspiegel elektrisch verst/heizbar, 2. Batterie, Heckscheibenwischer, Automatikgurte hinten, Aussenspiegelglas rechts konvex, Fensterheber elektrisch, Aussenspiegelglas links konvex, Nebelschlußleuchte links, 205/65 R 15C .. T, Zentralverriegelung, Tragfähigkeit 1000kg, Zusatzheizung im Fahrgastraum, Schiebetür rechts, Generator verstärkt 90A, Katalysator, Sitzbezüge Flock/ Format (Velours), Schiebefenster links im Fahrgastraum, Sonnenblende rechts beleuchtet, Drehzahlmesser, 5-Gang, 7 J x 15 Alu, Fahrwerk tiefergelegt, Wegfahrsperr, Servolenkung, Frontscheibe mit Antenne, Verglasung Fahrgast-/ Laderaum getönt, Verglasung Fahrerhaus getönt, Stabilisator vorn verstärkt, Fahrer-/Beifahrerairbag, ab 07.1995 Fg-Nr -T-000001, Radio Gamma, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet. Airbag (2), Colorglas, Drehzahlmesser, Felgen-Sonderausführung (4), Fensterheber elektrisch (2), Fünfgang - Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Katalysator, Kopfstützen (5), Radio, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt (2), Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Beseitigung HU Mängel, erneuern
- Reinigung / Aufbereitung, instandsetzen
- Inspektion / Zahnriemenwechsel, erneuern
- Lack ausgebleicht, lackieren mit Lackaufbau
- Stoßfänger vorn Lackschaden, lackieren mit Lackaufbau
- Sitze vorn lose, instandsetzen
- Türverkleidung Schiebetür lose, instandsetzen
- Schiebetür schwergängig, instandsetzen
- Motorabdeckung fehlt 7 nicht original, erneuern
- Sicherheitsgurt hinten mitte beschädigt, erneuern
- HU 7 AU, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Bernd Heumann
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Lackschäden



Bild 6 : Lackschäden



Bild 7 : Innenraum von rechts




Bild 8 : schwergängige Schiebetür Rost



Bild 9 : beschädigter Gurt



Bild 10 : falsche Heckabdeckung