

GA-Nr. N.511.1816.937

FAHRZEUGBEWERTUNG

INTERN: HZA DD 251/2024

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: HAUPTZOLLAMT DRESDEN

SCHÜTZENHÖHE 24-26 01099 DRESDEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: OHNE, VORÜBERGEHEND STILLGELEGT

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: HYUNDAI TYP: 120

AUSFÜHRUNG: 120 BLUE 1.1 CRDI FAHRZEUG IDENT NR: NLHB351PAFZ020940

FARBE: GOLD-BRAUN

TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR HUBRAUM / LEISTUNG: 1.120 CCM / 55 KW ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 3 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 12.03.2015 / n.b.

NÄCHSTE HU / AU: 05.2022 /

VORBESITZER: 2

GESAMTLAUFLEISTUNG: 90.000 KM GESCHÄTZT

BEREIFUNG MILLIMETER
V-ACHSE: 185/65 R 15 T 1.0 1.0
H-ACHSE: 185/65 R 15 T 1.0 1.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST

DRESDEN, DEN 19.09.2024

Dipl.-ing.

Michael Neuhaus

Sachverständiger for Und -beweeting AUDATER

AUDATER

AUDATER

Jeblevorser

EUR**** 2.100,00



GA-Nr. N.511.1816.937

SERIEN - AUSSTATTUNG

AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE; ABLAGEN; AIRBAG: SEITENAIRBAGS VORN; VORHANGAIRBAGS VORN UND HINTEN; ANTIBLOCKIERSYSTEM ABS MIT ELEKTR. BREMSKRAFTVERTEILUNG EBV; ASSISTENT: BREMSASSISTENT; AUßENSPIEGEL MECHANISCH INNEN EINSTELLBAR; BERGANFAHRASSISTENT (HAC); BORDCOMPUTER; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHTE; ELEKTRISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESC) UND FAHRDYNAMISCHES STABILITÄTSMANAGEMENT (VSM); ELEKTRISCH VORN; FERNENTRIEGELUNG FÜR TANKKLAPPE; FENSTERHEBER FRONTSCHEIBEN-WISCH-/WASCHANLAGE; GEPÄCKRAUM MIT ABLAGEFACH UNTER DEM BODEN; GEPÄCKRAUMABDECKUNG, HERAUSNEHMBAR; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; MIT ABSCHALTAUTOMATIK; GETRÄNKEHALTER VORNE; HECKSCHEIBE, BEHEIZBAR, HECKSCHEIBENWISCHER; KINDERSICHERUNG HINTEN; KOPFSTÜTZEN (5) VORN UND HINTEN HÖHENVERSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI; LEUCHTWEITENREGULIERUNG; LICHT-AUS-AUTOMATIK DER SCHEINWERFER; POLSTER: STOFF; REIFEN: STAHLFELGEN 6 J X 15, MIT BEREIFUNG 185/65 R 15; REIFENREPARATURSET; RÄDER: REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM (TPMS); SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE 120; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: ISOFIX-BEFESTIGUNGSSYSTEM HINTEN; SITZE: RÜCKSITZBANK UND -LEHNE, 60:40 GETEILT UND UMKLAPPBAR; STECKDOSE, 12-VOLT; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; ZENTRALVERRIEGELUNG;

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- FAHRZEUGAUFBEREITUNG
- HU-NACHWEIS FÄLLIG
- SERVICE FÄLLIG
- DÄMMATTE MOTORHAUBE BESCHÄDIGT

FEHLENDE TEILE

- FAHRZEUGSCHLÜSSEL FEHLEN, SCHLIEßANLAGE ERNEUERN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 185/65 R 15 T H-ACHSE: 185/65 R 15 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 185/65 R 15 T LI: (WO) 1.0 mm RE: (WO) 1.0 mm H-ACHSE: 185/65 R 15 T LI: (WO) 1.0 mm RE: (WO) 1.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE MEHRERE BESITZER

SYSTEM AUDATEX



GA-Nr. N.511.1816.937

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 13.09.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER ÜBEROERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT OHNE MWST

DRESDEN, DEN 19.09.2024

Dipl.-ing.

Michael Neuhaus

Sachwertindiger for Kraftfahrzeugschöden und -bewertung

FORM-AUDATEX

EUR**** 2.100,00



Bild 1, Ansicht vorn links



Bild 2, Ansicht hinten rechts





Bild 3, wegen fehlender Fahrzeugschlüssel Tachostand nicht ablesbar



Bild 4, FIN



Bild 5



Bild 6, Sitzpolster stark verschmutzt



Bild 7



Bild 8, letzter Ölwechsel bei 65.737 km in 06.2021



Bild 9, Dämmatte Motorhaube beschädigt



Bild 10, alle Winterreifen abgefahren