

Kraftfahrwesen

BFV59

15.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra J 1.7 CDTI Edition		
Amtl. Kennzeichen:	BW6-816	Erstzulassung:	18.07.2013
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Kombi	Gesamtfahrleistung (Km):	173704
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0035 / ASS01727
Herstellerfarbbezeichnung:	SchneeWeiss/Summit- White/Arctic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Lace, Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	09/2024
Bereifung: (Größe)	215/60R16 95H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	ca.: 5/5/5/5	Inspektion:	Letzte: 05.06.2024 bei: 173248 km
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) besteht aus: Triple-Info-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus: Aktive Kopfstützen vorn, Sitzneigungsverstellung vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, deutliche alters- und lauf leistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Die Abgasanlage ist korrodiert.
- Starke Gebrauchsspuren/Beschädigungen/Kratzer ringsum u.a. im Bereich der Türgriffe sowie in den Einstiegs- und Ladebereichen.
- Nicht instandgesetzter Anfahrtschaden im Bereich des Stoßfängers hinten rechts (Stauchung) sowie am vorderen Stoßfänger rechts (Bruch und Stauchung).
- Steinschläge/Lackabplatzungen im Frontbereich – verstärkt im Dachkantenbereich.
- Kratzer ringsum u.a. Einstiegs- und Ladebereiche, Stoßfänger vorn rechts.
- Dellen ringsum u.a. Heckklappe, Seitenteil hinten rechts.
- Das Lenkrad ist stark abgegriffen.
- Aufkleber/Klebereste an den Türen und der Heckklappe.
- Korrosionsunterwanderungen an der gesamten Karosserie u.a. Türfalz hinten links.
- Die Türdichtummis und die Motordämmung (Tierversiss) sind tlw. beschädigt.
- Flugrost am gesamten Fahrzeug ringsum.
- Beschädigungen an der Türinnenverkleidung der Fahrertür, der Innenverkleidungen im Ladebereich, der Radzierblenden und tlw. der Türgriffe.
- Die Antenne ist zerbissen und verbogen.

Sonstiges:

- 4 Stahlräder mit Winterreifen, 205/60R16 92H ca.: 4/4/5/5mm liegen lose bei. Auf eine geeignete Ladungssicherung bei Abholung wird hiermit hingewiesen.
- Eingebaute Bluetooth Freisprecheinrichtung der Fa. Parrot.
- Steinschläge an der Fahrzeugfront/-scheibe.
- Beschädigungen an den Falzkanten ringsum möglich.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Anrostung der Bremsscheiben durch Standzeit.
- Die Batterien können entladen/schadhaft sein.
- Das Pannenset, Warndreieck und Verbandkasten können fehlen.
- Korrosionsunterwanderungen an der gesamten Karosserie.
- Erhebliche Gebrauchsspuren in Form von Dellen, Kratzern, Verschmutzungen, Farbanhaftungen, Kleberesten, Lackbeschädigungen etc. am gesamten Fahrzeug ringsum und im Fahrzeuginnenraum/-laderaum möglich.
- Durch intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Durch dienstliche Einbauten können gegebenenfalls Bohrlöcher und ähnlich Rückbauspuren vorhanden sein.
- **Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung, erheblicher Gebrauchsspuren, der langen Standzeit sowie der Schäden wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen!**
- **Da das Fahrzeug demontagefrei besichtigt wurde, kann eine Schadenserweiterung nicht ausgeschlossen werden (z.B. gebrochene Halterungen, defekte Sensoren, verdeckte Dellen in der Karosserie, verbogene Halterungen etc.)!**
- **Für die Wiederezulassung ist eine neue Hauptuntersuchung notwendig.**
- Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrbereiten und rollfähigen aber nicht verkehrssicheren Zustand.

Sonstiges:

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.900 €

i. Worten:

eintausendneuhundert Euro

Standort:	Am Kreuzhof 1 93055 Regensburg
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941 8109 4271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.