

Kraftfahrwesen

BFV65

12.09.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

|                                   |  |                                   |                               |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verkaufsbezeichnung:</b>       | <b>Volkswagen T5 2.0 TDI Kasten 4Motion mittelhohes Dach "Bastlerfahrzeug / Ersatzteilstender"</b> |                                   |                               |
| <b>Amtl. Kennzeichen:</b>         | BW4-488  | <b>Erstzulassung:</b>             | 08.12.2009                    |
| <b>Fahrzeugart:</b>               | Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van  | <b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>   | 165323                        |
| <b>Klimatisierung:</b>            | ja   | <b>Leistung: / Hubraum:</b>       | 103 kW / 1968 cm <sup>3</sup> |
| <b>Kraftstoffart:</b>             | Diesel   | <b>Getriebearart:</b>             | Schaltgetriebe                |
| <b>Partikelfilter:</b>            | ja   | <b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>        | WV1ZZZ7HZA216839              |
| <b>Art der Lackierung:</b>        | uni  | <b>Typschlüssel:</b>              | 0603 / ARO000432              |
| <b>Herstellerfarbbezeichnung:</b> | Candy-Weiß   | <b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>   | 35E0                          |
| <b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b> | Stoff / dunkel   | <b>Nat. Emissionsklasse (14):</b> | EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2     |
| <b>Anzahl der Türen:</b>          | 4  | <b>HU:</b>                        | 02.2026                       |
| <b>Bereifung: (Größe)</b>         | 205/65R16C 107/105T<br>M+S (DOT 3518)  | <b>Unfallfrei:</b>                | nein                          |
| <b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>    | 4/4/4/4  | <b>Inspektion:</b>                | fällig                        |
| <b>Reserverad:</b>                | vollwertig (Stahlfelge)  | <b>CO2-Emission:</b>              | 219 g/km                      |

### Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

### Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach in Wagenfarbe
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung
- Tagfahrlicht
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge, Beschädigungen, Korrosions- und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Türdichtungen, Verkleidungen, Sitzpolster, Bedieneinrichtungen, Bodenbeläge etc. stark abgenutzt / verschlissen / beschädigt (Beschädigungen, Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, zusätzlich angebrachte Halterungen, etc.).
- Steinschlag- und Korrosionsschäden im Frontbereich / Motorhaube / Kotflügel / Frontscheibe / Scheibenrahmen.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Rissen / Beschädigungen.
- Kotflügel vorn rechts mit Kratzern / Beschädigungen / Korrosion.
- Seitenwände, Radläufe, Schweller und Türen links und rechts mit Kratzern / Dellen / Beschädigungen / Korrosionsschäden.
- Heckklappe beschädigt / eingedrückt / korrodiert / Innenverkleidung stark beschädigt.
- Am Fahrzeug sind Folierungen angebracht, ggf. sind nach der Entfernung Schäden an der Lackierung vorhanden.
- Reifen ungleichmäßig abgefahren, Verschleißgrenze erreicht.
- Trag-/ Führungsgelenke der Radaufhängung vorn mit beschädigten Manschetten / Beschädigungen / übermäßigem Verschleiß.
- Tagfahrlicht links ohne Funktion.
- Abschlusscheiben der Scheinwerfer beschädigt / unsachgemäß instandgesetzt / mit Materialablösungen.
- Abgasanlage mit Korrosion / Beschädigungen / Mantelblechablösungen.
- Standheizung und Klimaanlage ohne Funktion.

- Inspektion fällig.
- Vogelkotenhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren, Beschädigungen und Korrosion wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Aufgrund des Zustandes wird das Fahrzeug als „Bastlerfahrzeug / Ersatzteilsender“ angeboten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**1.000 €**

**i. Worten:**

**eintausend Euro**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Standort:</b>          | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee<br>Standort Meppen<br>Teglinger Straße 1<br>49716 Meppen |
| <b>Ansprechpartner:</b>   | Herr Krüßel   |
| <b>Telefon: / E-Mail:</b> | 05931/848-241 / martin.kruessel@wsv.bund.de   |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.