



Bericht-Nr.: ODE0EPB0MJO000261

iKFZ-Prüfz.: -

Org.Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

GEMEINDE REHLINGEN-SIERSBURG
 66780 Rehlingen-Siersburg

(1) Fz-Id.Nr.:	ZCFA65B0202434681	
(2) Amtl. Kennz.:	SLS 2937	(D)
(3) Ausstellungsdatum:	21.06.2024 14:38 Uhr	Seite 1 von 1
Prüfört:	Ensdorf	5010862790
(4) km-Stand:	278278 km	
(5) Klasse:	LKW KIPPER OFF.KASTEN	00
Aufbau:	M.LADEGERAET	2200
Hersteller:	IVECO (I)	4192
Typ:		000
Var./Ver./Ausf.:		- / -
Antriebsart:	Diesel	0002
Emissionsschl:	1999/96/EG;A,GKL:G1	0671
zGM:	7000 kg	EZ: 06.07.2004
Letzte HU:	06.2023	FSD.HU/Mangel: 4.25.3.1/2.0.18
Kundenkennzeichen:		

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
 erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
 nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

5.2.3e	Reifen - Verschleiß 2. Achse links innen Profiltiefe zu gering	EM
5.3.1a	Federbock 2. Achse links und rechts Lagerung ausgeschlagen	EM
5.3.1a	Federbock 1. Achse links und rechts Lagerung ausgeschlagen	EM
5.3.2.1b	Schwingungsdämpfer 2. Achse links und rechts Wirkung unzureichend	EM
6.1.1c	Querträger hinten durchgerostet	EM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung. Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.



(9) Es betreute Sie Herr Welter
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 21.06.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer SA-1-01-0592-13.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	
Betriebsbremse 1. Achse	620	636	Abbremsung BBA (%): 34 %
Betriebsbremse 2. Achse	612	537	Abbremsung FBA (%): 15 %
Feststellbremse 2. Achse	411	662	

(10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion am Fahrzeugrahmen.

Rechnung			
Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner			
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	88,15 EUR	104,90 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	14,00 EUR	16,66 EUR	
Gesamt:	Netto 102,15 EUR	Brutto 121,56 EUR	USt 19%: 19,41 EUR
USt-IdNr.: DE260736205	Leistungsdatum: 21.06.2024		

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.