

Kraftfahrwesen

BFV77

28.08.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenT6 2.0 TDI Multivan Comfortline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-2692	<b>Erstzulassung:</b>	06.10.2015
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	82945
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	110 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BUL003709
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Starlight Blue Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	11.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	235/55R17 103H (DOT4321 und 2619)	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 / 6 / 5 / 5	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	155 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) besteht aus: Multimedia-Schnittstelle USB
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Türgriffe außen in Wagenfarbe, Außenspiegel in Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht besteht aus: Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Automatische Fahrlichtschaltung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) besteht aus: Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus besteht aus: Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht besteht aus: Automatische Fahrlichtschaltung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

## Sonderausstattung (Auszug):

- Anzahl der insgesamt vorhandenen Sitze: 3
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Büroblokausstattung (Schreibtisch und Schubladen)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung besteht aus: 2. Batterie
- Verglasung hinten abgedunkelt

## Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **AGR- Kühle und Drosselklappeneinheit defekt**
- **Starker Abgasgeruch während der Fahrt im Innenraum**
- **Kühlmittelverlust**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise stark verschmutzt / verkratzt.
- Kleberrückständen von einsatzspezifischen Aufklebern auf und im Lack, sowie Lackbeschädigungen an der Fahrer- / Beifahrertür.
- Dachhimmel leicht verschmutzt / beschädigt.
- Die 230V-Anlage im Büroblock wurde zurückgebaut, daraus resultierende Rückbaus Spuren sind vorhanden.
- Zusatzbatterie wurde abgeklemmt und verbleibt im Fahrzeug.
- Beleuchtungen in den Einstiegsbereichen beschädigt, teilweise ohne Funktion.
- Lenkrad mit überdurchschnittlichen Gebrauchsspuren.
- Stoßfänger / Ladekante mit Dellen / Lackbeschädigungen.
- Spiegelkappe rechts mit Kratzern.
- A-Säule auf der Fahrerseite mit Lackbeschädigung
- Abweichend von der Serienausstattung eines Multivan befindet sich nur ein Sitz im hinteren Fahrgastraum.

## Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen.
- Letzter Service wurde im März 2024 bei 80646 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Reparierter Unfallschaden aus Oktober 2022 Heckklappe Seitenwand rechts, Schiebetür rechts und Heckleuchte rechts ersetzt. (11709,42 EUR) leichte Farbunterschiede nach der Lackierung vorhanden.
- Reparierter Unfallschaden aus September 2019 Stoßfänger hinten instandgesetzt (574,65 EUR)

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**15.990 €**

**i. Worten:**

**fünfzehntausendneuhundertneunzig Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Braasch oder Herr Artelt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.