

Kraftfahrwesen

BFV77

28.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenT6 2.0 TDI Multivan Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-2689	Erstzulassung:	06.10.2015
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	84060
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BUL003709
Herstellerfarbbezeichnung:	Indiumgrau Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / hell	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	235/55R17 103V AS (DOT 2422 und 4621)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	3 / 3 / 6 / 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	155 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) besteht aus: Multimedia-Schnittstelle USB
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Türgriffe außen in Wagenfarbe, Außenspiegel in Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht besteht aus: Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Automatische Fahrlichtschaltung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindsicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) besteht aus: Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus besteht aus: Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht besteht aus: Automatische Fahrlichtschaltung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung (Auszug):

- Anzahl der insgesamt vorhandenen Sitze: 3
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Bodenbelag im Lade-/Fahrerhausraum Kunststoff
- Büroblockausstattung (Schreibtisch und Schubladen).
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **AGR- Kühle und Drosselklappeneinheit defekt**
- **Starker Abgasgeruch während der Fahrt im Innenraum**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Lade- raum teilweise stark verschmutzt / verkratzt.
- Kleberrückständen von einsatzspezifischen Aufklebern auf und im Lack, sowie Lackbeschädigungen an der Fahrer- / Beifahrertür und Heckklappe.
- Dachhimmel leicht verschmutzt / beschädigt.
- Die 230V-Anlage im Büroblock wurde zurückgebaut, daraus resultierende Rückbauspuren sind vorhanden.
- Zusatzbatterie wurde abgeklemmt und verbleibt im Fahrzeug.
- Beleuchtungen in den Einstiegsbereichen beschädigt, teilweise ohne Funktion.
- Seitenteil hinten rechts mit Schleifspuren von der Schiebetür.
- Außenspiegel rechts mit Lackkratzern.
- Lenkrad mit überdurchschnittlichen Gebrauchsspuren.
- Stoßfänger / Ladekante mit Dellen / Lackbeschädigungen.
- Reifen an der Vorderachse verschlissen.
- 1 x Schlüssel defekt; mehrere Kappen von 12V Anschlüssen fehlen.
- Abweichend von der Serienausstattung eines Multivan befindet sich nur ein Sitz im hinteren Fahrerhausraum.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen.
- Letzter Service wurde im April 2024 bei 82618 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Reparierter Unfallschaden am A-Holm und getauschte Frontscheibe und einer Seitenscheibe. (2016,95 EUR)
- Reparierter Unfallschaden Unterbodenverkleidung und Fangband Fahrerseite. (387,26EUR)

Anzahl Schlüssel: 3

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

16.900 €

i. Worten:

sechzehntausendneunhundert Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Braasch oder Herr Artelt
Telefon: / E-Mail:	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.

