

Kraftfahrwesen

BFV62

22.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Verkaufsbezeichnung: | Volkswagen Caddy DPF - Hagelschaden | | |
| Amtl. Kennzeichen: | LÖ-FM78 | Erstzulassung: | 17.11.2008 |
| Fahrzeugart: | LKW GESCHL.KASTEN - | Gesamtfahrleistung (Km): | 93821 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 77 kW / 1896 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebearart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | uni | Typschlüssel: | 0603 / AGB007232 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Surf Blue | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 0635 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Grau | Nat. Emissionsklasse (14): | 98/69/EG I;B |
| Anzahl der Türen: | 4 | HU: | 10.2024 |
| Bereifung: (Größe) | 195/65R15 | Unfallfrei: | ja |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5 6 6 5 | Inspektion: | durchgeführt 02.2024 bei km- Stand: 86615 |
| Reserverad: | vollwertig | CO2-Emission: | 164 g/km |

Serienausstattung:

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Getriebe 5-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung
- Audiosystem R 110 (Radio, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand hoch (Gitter)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und Mikrokratzer durch Waschanlagen;
- Erhebliche Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen sowie Schalter und Knöpfe verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten (erheblich beschädigt), sowie Ladekante hinten;
- Hagelschaden;
- Reifenflanke an einem Winterreifen beschädigt;

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- 4 Sommerreifen 195/65R15 auf Stahlfelgen, 5 6 6 5 mm, Produktionsjahr 2023, am Fahrzeug montiert;
- 4 Winterreifen 195/65R14 auf Stahlfelgen, 7 0 5 7 mm, Produktionsjahr 2021/2020, liegen im Fahrzeug;
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Die Begutachtung fand im Freien statt, bedingt durch Regen/Schneefall/Lichtverhältnisse/Sonneneinstrahlung können weitere Schäden (Kratzer/Dellen/Beschädigungen) nicht ausgeschlossen werden;
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.990 €

i. Worten:

eintausendneunhundertneunzig EURO

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Direktion Freiburg Stefan-Meier-Str. 72 79104 Freiburg |
| Ansprechpartner: | Herr Schlegel |
| Telefon: / E-Mail: | 0761/55770-121 |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.