



Gutachten-Nr. 453617

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.09.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Margarete-Steiff-Str.7, 73457 Essingen-Dauerwang

Firma
Zweckverband Landeswasser
Versorgung
Schützenstraße 4
70182 Stuttgart

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 453617

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.09.2024

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Firma Zweckverband Landeswasser Versorgung Schützenstraße 4 70182 Stuttgart
Auftrag vom / durch	04.09.2024 14:00 schriftlich Firma Zweckverband Landeswasser Versorgung
Besichtigungsdatum / Ort	04.09.2024 15:00 TÜV Service Center Aalen-Essingen Margarete-Steiff-Straße 7 73457 Aalen-Essingen
Anwesend bei Besichtigung	-

Ergebnis

Wiederbeschaffungswert

9.700,00 EUR



Gutachten-Nr. 453617

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 19.09.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	S-LW 1102
Fahrzeugidentnummer	WV2ZZZ7HZBH081380
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Mehrzweckfahrzeug 4-türig (AF)
Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ	7HC (ARJ)
Verkaufsbezeichnung	Transporter T5 7EB135/WF2/1T3 4MOTION
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	EURO5;B;CI;M1sozE ohneM1G (35B0)
Leistung	103 kW
Hubraum	1968 ccm
Farbe	candy white (b9a) uni
Erstzulassung	10.02.2011
Letzte Zulassung	10.02.2011
Nächste HU	Februar 2026
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	1.976 kg
zulässige Gesamtmasse	3.000 kg
Sitz- / Stehplätze	5
Laufleistung	154.601 km abgelesen 154.601 km angegeben
Bemerkung	Umweltplakette: Grün
Bereifung	
Vorderachse	215/65 R16C 109/107T Hankook Vantra AS2 Links 6,0 JO Rechts 6,0 JO
Hinterachse	215/65 R16C 109/107T Hankook Vantra AS2 Links 8,0 JO Rechts 8,0 JO
	Legende: JO = Ganzjahresreifen
Serienausstattung	

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Getriebe 6-Gang, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung an den Schiebetüren, Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kTDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Rußpartikelfilter, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug-Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Fahrersitz verstellbar, Verkleidung im Lade-/FG-Raum, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung

**Gutachten-Nr. 453617****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 19.09.2024**

Sonderzubehör

2. Batterie 80 Ah, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Differentialsperre hinten, Elektrik-Paket 2, Fensterheber elektrisch, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Heckscheibenwischer, Heizung im Lade-/Fahrgastraum, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reserverad in Fahrbereifung, Schlechtwege-Fahrwerk, Schmutzfänger vorn und hinten, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz, Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr, Tagfahrlicht, Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe), Verzurrösen Laderaum, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Sortimo Ausbau

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original

**Gutachten-Nr. 453617**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 19.09.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Die Durchführung der folgenden werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturmaßnahmen ist am Fahrzeug erkennbar:

- Telefonhalterung am Armaturenbrett
 - Freisprecheinrichtung
 - Sortimo Einbausystem
 - Ladesteckdosen im Fond
 - Airline Befestigungsschienen im Fond
 - Rundumleuchten (Orange) am Dach
- Belege lagen jedoch nicht vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren und folgende unreparierten Vorschäden festgestellt werden. Im Wesentlichen waren die folgende Fahrzeugteile beschädigt:

- Marderspuren Motorraum
- Kratzer Armaturenbrett
- Sitzbezüge vorne starke Gebrauchsspuren
- Stoßfänger vorne verschürft
- Schweller vorne rechts verformt
- Abgasanlage Korrosionsgeschwächt
- Dach Lackmangel
- Kotflügel vorne rechts verformt und verschürft
- Korrosionsstellen am gesamten Fahrzeug
- Seitenwand hinten links Delle
- Stoßfänger hinten verschürft
- Spiegel vorne rechts verschürft



Gutachten-Nr. 453617

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 19.09.2024

Unterlagen :

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei der Besichtigung dem Unterzeichner übergeben.
Die amtlichen Kennzeichen wurden vom Unterzeichner übernommen.

Besonderes / Sonstiges :

Sonderzubehör: Sortimoausbau

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

-1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung

-Letzte Inspektion am 12.2023 bei 146.113 Km in Markengebundener Fachwerkstatt

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Essingen-Dauerwang, den 19.09.2024

Der Sachverständige



Ralf Frey

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 453617**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 19.09.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA ZWECKVERBAND LANDESWASSER VERSORGUNG
 SCHÜTZENSTRASSE 4
 70182 STUTTGART

AMTLICHES KENNZEICHEN: S-LW 1102

ART / AUFBAU: TRP / KOMBI

HERSTELLER: VW
 TYP: T5/MULTIVAN/CARAVELLE
 AUSFÜHRUNG: TRANSPORTER T5 7EB135/WF2/1T3 4MOTION
 FAHRZEUG IDENT NR: WV2ZZZ7HZBH081380

FARBE: CANDY WHITE (B9A)
 TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 103 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5
 NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 815 KG. / 2.800 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.02.2011 /10.02.2011

GESAMTLAUFLEISTUNG: 154.601 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR***** 9.700,00

, DEN 04.09.2024

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 453617

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 19.09.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

AIRBAG: FAHRER- UND BEIFahrERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BREMSLEUCHE, DRITTE; DREHZAHLMESSER; ESP ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM; GETRIEBE: 6-GANG-GETRIEBE; HECKKLAPPE MIT FENSTER, BEHEIZBAR; INNENVERKLEIDUNG (SEITLICH), HARTFASERPLATTE IM LADERAUM; KINDERSICHERUNG (FÜR SCHIEBETÜR IM FAHRGAST-/ LADERAUM); KOPFSTÜTZEN (2); LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLSTER: STOFF; SERVOLENKUNG; TAGFAHRLICHT; TIRE MOBILITY SET; VERBANDSKASTEN / WARNDREIECK; VERZURRÖSEN ZUR LADEGUTSICHERUNG; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGEVORRICHTUNG, STARR; BODENBELÄGE, GUMMIBODEN IM FAHRGASTLADERAUM; DIFFERENZIALSPERRE; ELEKTRIKPAKET II; FEDERUNG/DÄMPFUNG (SCHLECHTWEGE-AUSFÜHRUNG); GESAMTGEWICHT: ERHÖHUNG DES ZUL. GESAMTGEWICHTS AUF 3000 KG; HECKFENSTER, BEHEIZBAR, MIT WISCH/WASCHANLAGE; HECKKLAPPE/DECKEL: ENTRIEGELUNG HECKKLAPPE/DECKEL HINTEN VON AUßEN; KLIMAAANLAGE "CLIMATIC" (HALBAUTOMATISCH) IM FAHRERHAUS; NEBELSCHEINWERFER UND ABBLIEGELEUCHE; RADIO "RCD 210"; RÄDER/ REIFEN: GANZJAHRES-REIFEN 215/65 R 16 C 106/104 T; RÄDER/ REIFEN: RESERVERAD IN FAHRBEREIFUNG; SCHMUTZFÄNGER, VORN UND HINTEN; SITZE IM FAHRGAST-/ LADERAUM: FAHRGASTRAUMVORBEREITUNG; SITZREIHE (1): 2ER-SITZBANK UND EINZELSITZ RECHTS; SORTIMO EINBAUSYSTEM; STANDHEIZUNG MIT FUNK, ZEITSCHALTUHR UND ZUHEIZER; UNTERFAHRSCHUTZ FÜR MOTOR UND GETRIEBE AUS GLATTEM ALUMINIUMBLECH; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK UND SAFESICHERUNG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ABGASANLAGE DURCHROSTET
- DELLE SEITENWAND LINKS
- HECKKLAPPE VERFORMT
- KOTFLÜGEL VORNE RECHTS VERFORMT
- MOTORHAUBE VERFORMT
- SCHWELLER RECHTS VERFORMT
- UNTERBODENVERKLEIBUNGEN ERNEURN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/65 R 16 T
 H-ACHSE: 205/65 R 16 T

KORREKTUREN

BESONDERE VERWENDUNG
 BAUSTELLENBETRIEB

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 453617

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.09.2024

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 04.09.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR****

9.700,00

, DEN 04.09.2024

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 1

Ansicht vorne links



Bild 2

Ansicht vorne rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 3

Ansicht hinten
links



Bild 4

Ansicht hinten
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 5

Kombiinstrument



Bild 6

Motorraum in
Übersicht

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 7

Armaturenbrett in
Übersicht



Bild 8

Fahrzeuginnenraum

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 9
2. Sitzreihe



Bild 10
Sonderausstattung
Sortimo

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 11

Fahrzeugunterboden
von vorne



Bild 12

Fahrzeugunterboden
von hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 13

beschädigte
Heckklappe mit
gebrochener
Verkleidung



Bild 14

Deformation
Heckklappe

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 15

Rückstrahler defekt



Bild 16

Verschürfung
Stoßfänger hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 17

Typenspezifische
Korrosion
Seitenwand hinten
rechts



Bild 18

Typenspezifische
Korrosion Schweller
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 19

Deformation
Motorhaube



Bild 20

Typenspezifische
Korrosion Kotflügel
vorne links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 21

Typenspezifische
Korrosion Schweller
links



Bild 22

Verformung
Schweller rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 23

Verschürfung
Spiegelblende
rechts



Bild 24

Verschürfung
Stoßfänger vorne
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 25

Verschürfung
Stoßfänger vorne
links



Bild 26

Marderspuren im
Motorraum

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 27

Rost Abgasanlage
Mitteltopf



Bild 28

Rost Abgasanlage
Endtopf

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 453617



Bild 29

Bruch Unterbodenverkleidung vorne



Bild 30

Bruch Unterbodenverkleidung hinten