

Kraftfahrwesen

BFV36

02.09.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Caddy 1.6 TDI Kombi		
Amtl. Kennzeichen:	BW6-317	Erstzulassung:	28.10.2014
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Kombi	Gesamtfahrleistung (Km):	197440
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	75 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / 00000000-
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	04.2025
Bereifung: (Größe)	195/65R15 91H DOT12/19	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	4-4-3-3	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	149 g/km

Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Dachladeklappe hinten
- Einparkhilfe hinten
- Elektrik-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Klimaanlage Climatic
- Lendenwirbelstützen vorn besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schiebetür links
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle und Sprachsteuerung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Anrostung der Bremsscheiben durch längere Standzeit.
- Dellen und Kratzer ringsum, Dämmmatten im Motorraum durch Marder beschädigt, Stoßfänger vorne rechts angefahren, Stoßfänger hinten stark verkratzt und beschädigt, Dellen in der Hecktüre rechts, Schweller vorne links und rechts unten deformiert, Rost und Rostunterwanderung an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden, Abgasanlagen verrostet, Einstieg rechts verrostet, Dellen in der Seitenwand hinten links.
- Kratzer im Einstieg links und rechts.
- Falzkanten angeschlagen, Lackbeschädigung vorhanden.

- Schürf- und Kratzspuren an den Innenverkleidungen vorhanden, starke Gebrauchsspuren im Innenraum, Lenkrad abgegriffen, Kratzer und Oberflächenbeschädigung am Armaturenbrett vorhanden, Sitze verschlissen und verschmutzt, Zigarettenanzünder fehlt, Laderaum ist stark beansprucht- weist Dellen, Kratzer und Lackschaden auf, Dachhimmel verschmutzt, Hecktürenverkleidungen durchstoßen und beschädigt, Schaltknäuf abgegriffen und Manschette beschädigt.
- Punktförmiger Rostansatz an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden, durch polieren entfernbar.
- Service nach Anzeige, Winterreifen sind poröse und an den Flanken abgefahren, Sommerreifen poröse, Felgen stark angerostet, Kupplung schwergängig und nahe der Verschleißgrenze, Fahrwerk verschlissen.
- Kleinere Steinschläge in der Frontscheibe
- Steinschlagschäden im Frontbereich- teilweise mit Rost.
- Vogelkot an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden.
- Parkdellen mit Lackbeschädigung

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Winterbereifung auf Stahl 195/65R15 91T M+S; DOT30/21; Profiltiefe 4-4-6-6mm.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.700 €

i. Worten:

dreitausendsiebenhundert Euro

Standort:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main, Außenstelle Schweinfurt 97424 Schweinfurt
Ansprechpartner:	Frau Schulz / Herr Rottmann
Telefon: / E-Mail:	09721/206-0/ -3254 / -3255 / wsa-main@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.