

-ENTWURF-

Firma
Stadt Dinslaken
Die Bürgermeisterin
Platz D'Agen 1
46535 Dinslaken

Martin Rossmann
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen
Tel.: 02871 - 1010
Mobil: 0171 - 211 6249
Mail: martin.rossmann@tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum:	207240000681 (2. Fassung) vom 12.06.2024
Amtliches Kennzeichen:	DIN-DS4
Auftrag vom:	20.05.2024
Auftraggeber:	Stadt Dinslaken Die Bürgermeisterin Platz D'Agen 1 - 46535 Dinslaken
Fahrzeughalter:	wie Auftraggeber
Besichtigung:	29.05.2024 - 08:00 Uhr Stadt Dinslaken Otto-Lilienthal-Str. 16 - 46539 Dinslaken anwesend: Herr Hobler besichtigt durch Unterzeichner beim Auftraggeber vor Ort

Zusammenfassung

-ENTWURF-

Fahrzeugdaten

Kennzeichen: DIN-DS4
VIN: WDB9061351N556626
Hersteller, Typ: MERCEDES-BENZ, Sprinter
Verkaufsbezeichnung: 906BA35
Erste Zulassung: 16.09.2013
Letzte Zulassung / Vorbesitzer: 16.09.2013 / keine
Laufleistung abgelesen: 78791 km
Laufleistung geschätzt: 78791 km
Fahrzeugart / Aufbau: LKW / Kipper o.Kasten m. Ladegerät
Anzahl Türen / Sitzplätze: 2-türig / 3 Sitzplätze
Motor: Diesel Kat, 4-Zylinder
Hubraum / Leistung: 2143 ccm / 70 kW
Nächste HU: 09.2025
Farbe / Lackierung: TIEFORANGE / Uni
KBA-Nummer: 1313.000
Gewichte: Leergewicht: 2780 kg / zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Nutzlast: 720 kg
Maße: Länge: 6890 mm / Breite: 2100 mm / Höhe: 2470 mm

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	235/65 R 16 C - Tristar, Allwetter (o)	4,0	4,0
HA	235/65 R 16 C - Hankook, Allwetter (o)	4,0	4,0

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablage über Windschutzscheibe; ABS, ESP, ASR, EBV, BAS; Airbag für Fahrersitz; Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts; Bremsleuchten, adaptive; Dieselpartikelfilter; Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür; Getriebe: 6-Gang-Schaltung; Handschuhkasten verschließbar; Kopfstützen (2), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Polster: Stoff; Reifen: 235/65 R 16; Schubfach mit Aschenbecher und Cupholder; Servolenkung; Sitze: Armlehne Fahrer-/Beifahrersitz; Sitze: Beifahrersitz verstellbar; Wärmedämmendes Glas; Wegfahrsperrle

Sonderausstattung

Anhängersteckdose 13-polig; Batterie verstärkt, zusätzlich; Batterie: Trennrelais bei Batterie zusätzl.; Klimaanlage geregelt (Tempmatik); Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar; Radio: Audio 20; Radio: Audio 20 mit CD-Wechsler; Radio: AUX-Schnittstelle; Rückblickspiegel innen; Rückwandfenster; Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer; Warmwasser-Zusatzheizung; Ladebordwand Hersteller Palfinger

-ENTWURF-

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als - durchschnittlich - bezeichnet werden kann.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand durchschnittlich - erachtet.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WDB9061351N556626 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug, war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

- Stoßfänger vorne verformt
- Kratzer Kotflügel links
- Motorhaube verformt
- Fahrersitzbezug eingerissen
- Gebrauchsspuren Ladefläche
- Lenkrad abgegriffen
- Deckel für E-Box hinten links verformt
- Beifahrersitzbezug gerissen
- Lenkrad abgegriffen
- Einstieg Fahrerseite verschürft
- Ladebordwand hinten Defekt, lässt sich nicht klappen

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

-ENTWURF-

Sonstige Hinweise

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlagedes Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

-ENTWURF-

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Martin Rossmann
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bocholt, den 12.06.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 40 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber
Stadt Dinslaken Die Bürgermeisterin
Platz D'Agen 1 - 46535 Dinslaken