

Ingenieurbüro Czipka & Koczian GmbH • Carl-Benz-Str. 3 • 64658 Fürth

Firma  
Gemeinde Reichelsheim  
Bismarckstr. 43  
64385 Reichelsheim (Odenwald)

bei Rückfragen bitte angeben:  
**Referenznummer: 06102023Ke3038**  
**vom 06.10.2023**

**Schätzung / Bewertung**  
**06102023Ke3038**  
**06.10.2023**



## Schätzung / Bewertung

### Auftraggeber, Halter

Firma  
Gemeinde Reichelsheim  
Bismarckstr. 43  
64385 Reichelsheim (Odenwald)

### Zusammenfassung

**Marktwert brutto**

**10.500,00 €**

### Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter: **Firma Gemeinde Reichelsheim  
Bismarckstr. 43 - 64385 Reichelsheim (Odenwald)**

Kennzeichen: **ERB- 6305**

Erstzulassung am: **26.04.1995**

Letzte Zulassung am: **26.04.1995**

Fahrzeugart: **LKW-FAHRGESTELL**

HSN / Hersteller: **0600 / VOLKSWAGEN-VW**

TSN / Typ: **233000 / 293-909**

Verkaufsbezeichnung: **LT 40 D;LT 45 D;LT 50 D;L**

Fahrzeugidentnummer: **WV2ZZZ21ZSH000628**

Leistung [kW]: **70**

Hubraum [cm<sup>3</sup>]: **2.383**

Fahrzeuglänge [mm]: **6.600**

Fahrzeugbreite [mm]: **2.370**

Fahrzeughöhe [mm]: **2.430**

Anzahl Sitzplätze: **6**

Laufleistung, abgelesen: **011716 km**

Nächste HU: **07.2025**

Datennachweis / Fahrzeugpapiere: **Der Fahrzeugschein lag vor.**

Antriebsart: **Dieselmotor**

Farbe: **Rot**

Farbart: **Uni-Lackierung**

Laufleistung Einheit: **km**

Türen: **drei**

### Montierte Bereifung

#### 1. Achse links:

Yokohama 195/75 R16C / M+S-Reifen mit 8,0 mm Profiltiefe  
auf Stahlfelgen

#### 1. Achse rechts:

Yokohama 195/75 R16C / M+S-Reifen mit 8,0 mm Profiltiefe  
auf Stahlfelgen

#### 2. Achse links:

Yokohama 195/75 R16C / M+S-Reifen mit 7,0 mm Profiltiefe  
auf Stahlfelgen

#### 2. Achse rechts:

Yokohama 195/75 R16C / M+S-Reifen mit 7,0 mm Profiltiefe  
auf Stahlfelgen

### **Auftragsbestätigung**

Vielen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.  
Wir werden Ihren Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigen.

### **Anwesende**

Bei der Besichtigung war der Anspruchsteller anwesend.

### **Überprüfung der Identität**

Die Identität des Fahrzeuges wurde überprüft. Die Fahrzeug-Ident-Nummer wurde mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren verglichen. Beide stimmen überein.

### **Zulassungsstatus**

Das Fahrzeug war angemeldet.

### **Datennachweis / Fahrzeugpapiere**

Der Fahrzeugschein lag vor.

### **Allgemeinzustand**

Das Fahrzeug befand sich in einem gepflegtem Zustand. Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleiß-Spuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind nur in geringem Maße erkennbar.  
Note: 2

### **Besichtigungsort**

Das Fahrzeug wurde an der Prüfstelle unseres Ingenieurbüros besichtigt.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

### **Innenraum**

Der Fahrzeuginnenraum ist gepflegt.  
Note: 2

### **Lackierung**

Die Lackierung befindet sich in einem überdurchschnittlich gepflegten Zustand.  
Note: 2

### **Verkehrszustand**

Das Fahrzeug befand sich bei der Untersuchung in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand.

### **Fotos**

Die beiliegenden Fotos sind Bestandteil des Gutachtens und sollen- soweit als möglich- den Wert des Fahrzeugs wiedergeben. Die Aufnahmen wurden mit einer Digitalkamera erstellt.

**Wiederbeschaffungswert**

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeughalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie der öffentlichen Marktlage errechnet sich der Marktwert inkl. MwSt. von

**10.500,00 €**

Dieser angegebene Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf einen dem Fahrzeughalter zugänglichen Fachmarkt unter Berücksichtigung der regionalen Marktsituation.

Fürth, 09.10.2023