



Gutachten-Nr. 2430534

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.09.2024

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter	Stadtverwaltung Winnenden Amt für öffentliche Ordnung Feuerwehr Torstr. 10 71364 Winnenden
Auftrag vom / durch	04.09.2024 schriftlich Stadtverwaltung Winnenden Amt für öffentliche Ordnung
Besichtigungsdatum / Ort	04.09.2024 13:30 Freiwillige Feuerwehr Winnenden Abteilung Buchenbach Bürger Str. 40 71364 Winnenden - Höfen
Anwesend bei Besichtigung	Herr Luckert (Auftraggeber)

Ergebnis

Wert am Markt mit MwSt.

21.000,00 EUR

Enthaltene MwSt.

3.352,94 EUR



Gutachten-Nr. 2430534

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 10.09.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	WN-FW 35
Fahrzeugidentnummer	WDB67618215471570
Fahrzeugart	SO.KFZ LOESCHFZ (04)
Aufbaubeschreibung	TLF 8/18 2-türig (3100)
Fahrzeughersteller	MERCEDES-BENZ (D) (0708)
Typ	917 AF (191)
Verkaufsbezeichnung	917 AF
Antriebsart	Diesel
Emissionsklasse	EMISSIONSKL.NICHT BEK. (0088)
Leistung	125 kW
Hubraum	5917 ccm
Farbe	feuerrot uni
Erstzulassung	29.06.1990
Letzte Zulassung	11.10.2022
Nächste HU	Oktober 2025
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	5.830 kg
Nutzlast	3.380 kg
zulässige Gesamtmasse	9.200 kg
Sitz- / Stehplätze	3 / 0
Laufleistung	14.404 km abgelesen 014.404 km angegeben
Bereifung	
Vorderachse	9 R22.5 Uniroyal Links 11,0 TO Rechts 11,0 TO
Hinterachse	9 R22.5 Uniroyal Links 11,0 / 12,0 TO / TO Rechts 12,0 / 11,0 TO / TO
Legende: TO = Transportreifen	

**Gutachten-Nr. 2430534****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.09.2024****Aufbau**

Art	Geräteträger
Hersteller	Ziegler
Typ	TLF 8 / 18
Ident-Nr.	0120 / 0274
Baujahr	1990
Bemerkungen	Feuerwehr Geräteträger nach DIN 14530 mit Wasserpumpe Typ FP 8/8 Baujahr 1990 Prüfnummer PVR 317/3/85 nach DIN 14420
Sonderzubehör	Signalhorn, Blaue Rundumleuchten, Suchscheinwerfer
Ausstattung	Allradantrieb, Differenzialsperre, Drehzahlmesser, Nebelscheinwerfer, Hauptscheinwerfer H 4, Startpilot, Motorbremse Luftdruckbetätigt, Rückfahrscheinwerfer, Seitenspiegel links mit Fußgängerspiegel, Anhängemaul, 6 Zylinder Diesel, 5 Gangschaltgetriebe, Linkslenker, Sitze mit Stoff bezogen, Zwillingbereifung an der Hinterachse, Ladesteckdose im Tritt vorne links
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt: Windleitblech vorne links lose. Wasserpumpe verliert Wasser am Zulauf.

Besonderes / Sonstiges :

Sonderzubehör: Wasserpumpe Typ FP 8/8

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Göppingen, den 10.09.2024

Der Sachverständige



Maik Klippel

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.