

DEKRA Automobil GmbH  
Carl-Peschken-Str. 15, 47441 Moers

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Moers  
Carl-Peschken-Str. 15  
47441 Moers

LINEG  
Friedrich-Heinrich-Allee 64  
47475 Kamp-Lintfort

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**WES LI350**

### FIN

**WV1ZZZ2KZCX143483**

Auftraggeber

LINEG, Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort

Ihr Auftrag vom

13.08.2024, mündlich durch Frau Kricke, kricke.a@lineg.de

Besichtigung

13.08.2024 um 10:00 Uhr

LINEG Werkstatt, Im Meerfeld 61, 47445 Moers

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.08.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		<b>2.105,00 EUR</b>

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Frau Kricke, kricke.a@lineg.de. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2024 um 10:00 Uhr bei der LINEG Werkstatt, ImMeerfeld 61, 47445 Moers.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	LINEG, Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort
Kennzeichen	WES LI350
Tag der Erstzulassung	14.05.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.05.2012

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	2KN / Caddy 2.0 TDI 4MOTION Maxi
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / AZH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ2KZCX143483
zul. Gesamtmasse	2350 kg
Maße über alles L / B / H	4876 / 1794 / 1886 (mm)
Radstand	3000
Türen	5

Sitzplätze	2
Farbe	Tieforange (R211)
Lackierung	Uni
Polster	Kunstleder
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	81 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;H;PI/CI; N1 II
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung nach Angaben	181.676 km

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 T	Goodyear / Vector	W / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Goodyear / Vector	W / O	6 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 T	Goodyear / Vector	W / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Goodyear / Vector	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Multifunktionsanzeige "Plus", Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radabdeckung mitte, Räder/ Reifen: 195/65 R 15 95 T reinforced, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Sitz: höheneinstellbarer Fahrersitz, Tagfahrlicht, Tire Mobility Set, Trennwände: Trennwand hoch ohne Fenster, Verbandskasten / Warndreieck, Verzurrösen (6 Stück im Fahrgastraum), Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung

### Sonderausstattung

Ablage- und Staukästen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Anhängervorrichtung, starr, Einparkhilfe, Klimaanlage "Climatic", Nebelscheinwerfer, Polster - Kunstleder, Radio "RCD 210", Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 195/65 R 15 95 T, Räder/ Reifen: Stahlräder 6J x 15, Schließsystem: 2 Funkschlüssel für die ZV mit Funkfernbedienung, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung, ohne Sprachbedienung, Trennwände: Trennwand hoch mit festem Fenster, Trennwände: Trennwand mit festem Fenster, Werkstattwagenausstattung, Winterpaket Caddy 2

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motor stark beschädigt, erneuern; Stoßfänger vorne und Hinten verschrammt, erneuern; Lackierung tw. verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Sitzbezug Fahrer beschädigt, erneuern; Wartung / Inspektion, erneuern.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Laderaum



Bild 7 : Übersicht



Bild 8 : Motorraum




Bild 9 : Motorraum