

23.09.2024

## Zusatzdokument

### VBAFR-103 Opel Corsa S-D

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

#### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Corsa S-D
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	135880
Baujahr:	30.07.2010
Tag der Erstzulassung:	26.01.2011
FIN / SN:	WOLOSDLOSB6012744
Kraftstoff-/Antriebsart:	Benzin
Emissionsklasse:	Euro 5
Leistung (kW):	74
Hubraum (cm³):	1398
Leergewicht (kg):	1163
Gesamtgewicht (kg):	1585
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	3
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	nein
Farbe:	schwarz
Fälligkeit der HU:	07.2023
Schlüssel:	1
Bereifung:	185/70 R14
Profiltiefe VA / HA (mm):	4/4
Maße LxBxH (mm):	4040 x 1713 x 1488
Anzahl der Vorbesitzer:	2

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Parkschäden / rostig
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Standschäden
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Standschäden
Kupplung:			
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:			
Fahrwerk:			
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:			
Auspuffanlage:			
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:			
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:			
Zentralverriegelung:			
Lüftung / Klimaanlage:			
Bordinstrumente:			
Störungsmeldungen:			
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt / verschmutzt
Standzeit ca.:			12 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		ZB I + II

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



#### Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- rundum Parkschäden
- Kofferraum lässt sich nicht öffnen
- Aufbau und Rahmen rostig
- Motor ölundicht
- Batterie defekt
- nicht fahrbereit
- Teileträger / Bastlerfahrzeug
- Innenraum abgenutzt und verschmutzt.

#### Wertsteigernde Faktoren:

- rollfähig
- Motor startet per Fremdstart
- Klimaanlage + Sitzheizung.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

