

DEKRA Automobil GmbH  
Friedrich-Gauß-Str. 5, 97424 Schweinfurt

Landratsamt Schweinfurt Kreisbauhof  
Oberwerrner Str. 22  
97464 Niederwerrn

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Schweinfurt  
Friedrich-Gauß-Str. 5  
97424 Schweinfurt  
Telefon 09721 / 7657-0  
Fax 09721 / 7657-20  
E-Mail schweinfurt.automobil@dekra.com




Ansprechpartner:



## Bewertungsgutachten

### Sonderkennzeichen 53VTD

Eigenfahrzeug Ihres Hauses Tandemwalze 53VTD  
Auftraggeber Landratsamt Schweinfurt Kreisbauhof, Oberwerrner Str. 22, 97464 Niederwerrn  
Ihr Auftrag vom 11.09.2024, mündlich durch  auf Wunsch des Fahrzeughalters  
Besichtigung 11.09.2024 um 14:30 Uhr  
Landratsamt Schweinfurt Kreisbauhof, Oberwerrner Str. 22, 97464 Niederwerrn

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.09.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	840,34 EUR	1.000,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.09.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herr Bernhardt, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.09.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.09.2024 um 14:30 Uhr durch [REDACTED] bei Landratsamt Schweinfurt Kreisbauhof, Oberwerner Str. 22, 97464 Niederwerrn, im Beisein von [REDACTED]

Die Kilometer wurden nur Anteilig verrechnet. .

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Werkstattunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

**Die Walze ist nicht fahrbereit !!!**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	53VTD
Baujahr	1969
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmasch.LKW
Hersteller	HAMM
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tandemwalze / 53VTD

Aufbauart	Selbstfahrende Arbeitsmaschine / Tandemwalze
HSN / TSN	0000 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	21212
zul. Gesamtmasse	6000 kg
Türen	1
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Felgen	Walzen
Betriebsstunden abgelesen	5.024

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	0 / 0 0 0 0/0 0 0	Hamm / Stahlwalze	S/B /O	0 mm
rechts	0 / 0 0 0 0/0 0 0	Hamm / Stahlwalze	S/B /O	0 mm
2 links	0 / 0 0 0 0/0 0 0	Hamm / Stahlwalze	S/B /O	0 mm
rechts	0 / 0 0 0 0/0 0 0	Hamm / Stahlwalze	S/B /O	0 mm

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Strassenwalze!!!  
Keine Bereifung vorhanden !!!

**Ausstattung Fahrgestell**

Staukasten, Deutz Motor, Beleuchtungseinrichtung, Schutzdach höhenverstellbar.

**Zustandsbeschreibung**

**Zustand und Instandhaltung**

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Das Fahrzeug weist massive gebrauchstypische Abnutzungen, Witterungsschäden, Lackschäden und leichte Verkratzungen auf.

**Notwendige Reparaturen**

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

- Motor prüfen, instandsetzen
- Achse 1: L 0/0 0 0 0/0 0 0, erneuern
- Achse 1: R 0/0 0 0 0/0 0 0, erneuern
- Achse 2: L 0/0 0 0 0/0 0 0, erneuern
- Achse 2: R 0/0 0 0 0/0 0 0, erneuern

**Zustand akzeptabel**

- Motorabdeckung deformiert, instandsetzen
- Lackschäden instandsetzen, instandsetzen

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht vorne rechts



Bild 2 : Übersicht hinten rechts



Bild 3 : Übersicht hinten links



Bild 4 : Übersicht vorne links



Bild 5 : Betriebsstundenzähler



Bild 6 : Typschild



Bild 7 : Bedienplatz Heck





Bild 8 : Bedieneinrichtungen



Bild 9 : Schalttafel



Bild 10 : Motorabdeckung deformiert