

Oberbergischer Kreis Amt für Rettungsdienst  
Reininghauser Str. 7  
51643 Gummersbach  
Deutschland

Torben Platz  
Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und  
-bewertungen  
M: 0171/7575482  
E: torben.platz@fsp.de

# Fahrzeugwertermittlung

KTW nach DIN EN 1789

**Vorgang**

1554158



**Fahrzeug:**

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>		<b>FIN:</b>	
<b>Fahrzeugart:</b>	Sonderfahrzeuge (KTW nach DIN EN 1789)	<b>Aufbau:</b>	KTW
<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz	<b>Modell:</b>	Sprinter II HKa 316 CDI BlueTEC Euro 6
<b>Erstzulassung:</b>	19.06.2018	<b>Letztzulassung:</b>	19.06.2018
<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	06.2024	<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	3 / - / -
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6	<b>Leistung:</b>	120,0 KW
<b>Hubraum:</b>	2.143 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	225377 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	225377 km

### Farbe außen

**Farbe außen:** reinweiß

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	5261 mm / 1993 mm / 2720 mm
<b>Laderaum - Länge / Breite / Höhe:</b>	2600 mm / 1780 mm / 1820 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3500,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	2040,0 kg
<b>Nutzlast:</b>	1460,0 kg

### Serienausstattung Basisfahrzeug

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3250 mm, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

## Sonderausstattung Basisfahrzeug

1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay), Außentemperaturanzeige, Batterie zusätzlich (verstärkt), Batterietrennschalter 1-polig, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fenster für hintere Türen in Schwarzglas, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Generator 250 A, Hauptschlüssel zusätzlich, Heckscheibe heizbar, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Kühlergrill lackiert, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Licht- und Regensensor, Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Nebelscheinwerfer, Parametrierbares Sondermodul, Raucher-Paket, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz, Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Stoßfänger lackierfähig, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vlies-Batterie 95 Ah, Vorderachse verstärkt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Luft) elektrisch, Zuziehhilfe Schiebetür rechts, Zweibege Lautsprecher vorn und hinten

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Bereifung zulässig:		Ja				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

keine

### nicht reparierte Vorschäden:

Hecktür Korrosion  
Hecktür Delle Innenseitig  
Schiebetür rechts leicht deformiert  
Schiebetür links Lackabplatzer  
Tür vorne links leicht deformiert  
Türdichtung vorne rechts gerissen  
Türdichtung vorne links gerissen  
Diverse Kleinstschäden wie Dellen und Kratzer  
Service fällig

# Gutachterliche Stellungnahme

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 24.06.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gepflegt.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen, fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

## Fahrprobe / Funktionsprüfung Antrieb

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Verkehrssicherheit

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Vorschäden

Das Fahrzeug wurde mittels Sichtprüfung, Lackschichtdickenmessungen und unter Berücksichtigung der vom Auftraggeber vorliegenden Informationen auf Vorschäden untersucht. Es konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Am Fahrzeug wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile bereits vor Eintritt des aktuellen Schadenereignisses beschädigt:

- Hecktür Korrosion
- Hecktür Delle Innenseitig
- Schiebetür rechts leicht deformiert
- Schiebetür links Lackabplatzer
- Tür vorne links leicht deformiert
- Türdichtung vorne rechts gerissen
- Türdichtung vorne links gerissen
- Diverse Kleinstschäden wie Dellen und Kratzer
- Service fällig

## Wertrelevante Informationen

Im ausgewiesenen Fahrzeugwert wurde keine einsatztaktische Beladung / Medizintechnik berücksichtigt.

## Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Fahrzeugwertermittlung" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Torben Platz**

**Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen**

Gummersbach, den 23.09.2024

Das Dokument umfasst 7 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

# Lichtbildanlage

---

Die Lichtbildanlage enthält 17 Fotos

Dokumentnummer: 1554158

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer:



**Bild 1: Frontdiagonale links**



**Bild 2: Frontdiagonale rechts**



**Bild 3: Heckdiagonale links**



**Bild 4: Heckdiagonale rechts**



**Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer**



**Bild 6: Tacho**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Bild 9**



**Bild 10**



**Bild 11**



**Bild 12**



**Bild 13**



**Bild 14**



**Bild 15**



**Bild 16**



**Bild 17**