



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR
 Bartz - Tattenberg - Wagenknecht
 Repmoor 12
 21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport
 Feuerwehr Hamburg
 F03 Technik & Logistik
 Großmannstraße 10
 20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660
 E-Mail info@sv-nordheide.de
kfz-sachverstaendige-nordheide.de

Gutachten

Nr.: 24AW03475

Bei Rückfragen bitte angeben
 11.06.2024
 Winsen

Betreff: Haftpflichtschaden

Schaden- / Versicherungs Nr.:	nicht bekannt / nicht bekannt
Auftragsdatum:	29.05.2024 19:00
Auftraggeber / Auftragsweg:	Fahrzeughalter / telefonisch
Anspruchsteller:	Behörde für Inneres und Sport Feuerwehr Hamburg F03 Technik & Logistik Großmannstraße 10, 20539 Hamburg
Fz.-Kennzeichen AS:	ABGEMELDET
Besichtigungsdatum:	30.05.2024 10:30
besichtigt durch:	Andy Wagenknecht
Besichtigungsort:	Großmannstraße 10, 20539 Hamburg

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt		45.000,00 EUR
MwSt. aus Reparaturkosten		8.550,00 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt.	geschätzt	53.550,00 EUR

Reparaturauftragserteilung	Reparatur wird nicht erfolgen
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher
Wiederbeschaffungswert (incl. MwSt.*)	20.000,00 EUR

*) zur Höhe der MwSt. (Regel-/Differenzbesteuerung) siehe Erläuterung im Gutachten

Wiederbeschaffungsdauer in Kalendertagen	14
Restwert	3.577,00 EUR
Wertminderung	keine

Beurteilung **Totalschaden mit geschätzten Rep. Kosten**
22 Fotos



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: ABGEMELDET
 Fahrzeugart: Transporter
 Aufbau: Einsatzwagen
 Fabrikat: Mercedes-Benz
 Typ / Untertyp: Sprinter III Kasten RWD/AWD (907)(02.2018->)
 311/314/316 CDI RWD L3 / L4 (907.635/637)
 KBA-Nummer: 2222/ARK
 Fzg.Ident.-Nummer: W1V9076311P396857
 Baujahr: 01.2022
 Erstzulassung: 05.01.2022 Zulassungsbescheinigung I
 Letzte Zulassung: 05.01.2022 Zulassungsbescheinigung I

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
 Getriebe / Anzahl der Gänge: Automatikgetriebe / 7
 Schadstoffklasse: Euro 6
 Leistung in kw: 105
 Hubraum in ccm: 2143
 Verbrauch: 8,3 ltr / 7,6 ltr / 7,8 ltr / 205 g/km
 Anzahl der Türen: 4
 Maße über Alles in mm: 6967 x 2020 x 2620
 Radstand: 4325
 Anzahl Achsen / antrieb. Achsen: 2 / 1
 Anzahl der Plätze: 2
 Laufleistung in km abgelesen: 127871

Leermasse in kg: 2.620
 Gesamtmasse in kg: 3.500
 Nutzlast in kg: 1.225

Bereifung:	v.l.	7,0 mm	235/65R16 121/119 R
	gut		Bridgestone Allwetter
	v.r.	7,0 mm	235/65R16 121/119 R
	gut		Bridgestone Allwetter
	h.r.	7,0 mm	235/65R16 121/119 R
	gut		Continental Allwetter
	h.l.	7,0 mm	235/65R16 121/119 R
	gut		Continental Allwetter

Allgemeinzustand: ordentlich
 Karosseriezustand: ordentlich
 Lackzustand: ordentlich
 Besichtigungszustand: unzerlegt, nicht fahrbereit
 Anstoßbereich: Fahrzeugfront
 Farbe / Lackart: weiß / uni 2 Schicht

Plausibilität

Da exakte Informationen zum Unfallhergang nicht vorliegen, kann ein Vergleich der Schadencharakteristik mit der Unfallhergangsschilderung bei dem derzeitigen Informations- und Erkenntnisstand nicht vorgenommen werden.

Besonderheiten

Die am Fahrzeug vorliegenden Vor- bzw. Altschäden wurden bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes berücksichtigt.

Schadenumfang

Folgende Fahrzeugteile wurden beschädigt:

- Stoßfänger vorn abgerissen.
- Kühlergrill abgerissen.
- Kotflügel rechts und links eingedellt.
- A-Säule rechts durch Kotflügel zerkratzt.
- Radhaus vorn rechts eingedellt.
- Radhausschale vorn rechts und links gebrochen.
- Motorhaube eingedellt.
- Frontmaske gebrochen.
- Klimakondensator eingedellt.
- Wasserkühler eingedellt.
- Kühlerlüfter gebrochen.
- Riementrieb verzogen.
- Standheizung zerkratzt.
- Luftfilter gebrochen.
- Motorabdeckung oben und unten gebrochen.
- Leuchtmittleinheit rechts und links gebrochen.
- Vakuumpumpe eingedrückt.
- ABS Einheit eingedrückt.
- Luftfilter gebrochen.
- Waschbehälter eingedrückt.
- Vorderachse verzogen.
- Lenkung.
- Längsträger vorn links und rechts verzogen.
- Spitzwand eingedellt.
- Armaturenbrett unten verzogen.
- Fahrer, Beifahrer, Dachablag rechts ausgelöst.
- Türspalt rechts verzogen.

Reparaturumfang

Auf eine detaillierte Aufstellung zum Reparaturumfang wurde verzichtet, da es sich hier um einen einwandfreien Totalschaden handelt.

Beilackierung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnten keine Farbtonabweichungen der angrenzenden Fahrzeugteile festgestellt werden.

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr

17.05.2024	127.871 Einschleppen eines Unfall-Fahrzeuges von Unfallstelle nach Sedans
18.04.2024	122.717 Reifen erneuern z.B. Michelin 235/65R16C 115/113R/Notdienst
15.04.2024	122.285 Rücklicht hi li. bestellen gebrochen!
04.04.2024	121.752 Reifen erneuern z.B. Michelin 235/65R16C 115/113R/Miesen- NEF,
02.04.2024	121.741 Heckblitzer (rechts) prüfen:Heckblitzer haben Störungen. Gehen nic
02.04.2024	121.741 Fzg ließ sich nicht starten auslesen!
02.04.2024	121.741 Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden
02.04.2024	121.741 Fa Sinus muss bei Funk bei! Funker wissen bescheid!
18.03.2024	119.055 Heckklappe inst. sollen Verkleidungen (an Lampen) fehlen
24.01.2024	114.188 Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden
24.01.2024	114.188 Bremsen HA prüfen / inst.
24.01.2024	114.188 Bremsen VA prüfen/ inst.
24.01.2024	114.188 Bremsanlage baut kurzzeitig Druck auf, nach kurzer Zeit fällt der Br
15.01.2024	113.903 Bremspedal läßt sich sehr weit durchdrücken, gefühlt schlechte Bre
20.12.2023	109.387 Kardanwelle ausbauen inst., Mittellager ausgeschlagen
18.12.2023	109.066 Aktion Beleuchtungskontrolle durchf., hinten rechts.!
08.12.2023	107.231 Bremsen HA prüfen / inst., Geräusche !
06.12.2023	106.766 Reifenpannennotdienst, aus Rahmenvertrag am 1.12.23
17.11.2023	103.142 Aktion Beleuchtungskontrolle durchf. Abblendlicht
13.11.2023	103.124 Bremsen HA prüfen / inst.
13.11.2023	103.124 F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!
13.11.2023	103.124 Durchsicht auf Garantiemängel
13.11.2023	103.124 Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und l
13.11.2023	103.124 Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray
13.11.2023	103.124 Aufbauwartung RTW Koffer
13.11.2023	103.124 Klimaanlage Wartung durchführen
13.11.2023	103.124 RTW Getriebewartung, ab Baujahr 2014 7 Gang Getriebe Shell ATF
13.11.2023	103.124 Einbau von Steinschlagschutzfolie gem Vorgabe ZD bei Fahrer+ Beil
13.11.2023	103.124 Bremsleistung der Wache bemängelt!
13.11.2023	103.124 Bremsen VA prüfen/ inst.
13.11.2023	103.124 Bremsflüssigkeitsservice durchf.
29.08.2023	90.111 Spannungswandler erneuern
28.06.2023	81.626 Stoßfänger/Stoßstange vo komplett ern.
28.06.2023	81.626 Martinshorn prüfen ggf. inst. nach Unfall Hornträger def!
17.05.2023	77.020 Bremsen HA prüfen / inst.
17.05.2023	77.020 Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kont
17.05.2023	77.020 Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und l
17.05.2023	77.020 Bremsen VA prüfen/ inst.
17.05.2023	77.020 Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray
17.05.2023	77.020 F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!
17.05.2023	77.020 Aufbauwartung Notarzt Koffer
01.03.2023	63.617 Hecktür inst., fehlen Schrauben!
16.02.2023	58.620 Blinkerschalter MB 907, Mantel-Rohr-Modul def. (Beim blinken gel
16.02.2023	58.620 Wischer inst., soll unregelmäßig ausfallen!, auch beim Betätigen des \
23.01.2023	-1 Probefahrt/Überführung: Großmannstr. nach Berliner Tor Wetphal
02.01.2023	56.882 Elektr. Motorölstandskontr. prüfen am 18.1.23 wieder Fehlmeldung
02.01.2023	56.882 Elektr. Motorölstandskontr. prüfen
02.01.2023	56.882 E-Hornausfall sporadisch während der Fahrt! prüfen ggf. inst.-----Er
02.01.2023	56.882 Ölservice +, bei MB durchführen ** Ölstand korrigieren - verm.1L :
21.12.2022	50.467 E- Signalhorn inst. oF, Martinanlage funktioniert!