



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR  
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht  
Repmoor 12  
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR  
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport  
Feuerwehr Hamburg  
F03 Technik & Logistik  
Großmannstraße 10  
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660  
E-Mail info@sv-nordheide.de  
kfz-sachverstaendige-nordheide.de

## Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB04508

Bei Rückfragen bitte angeben  
04.10.2024  
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB04508	Besichtigungsdatum	25.09.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ KRANKENKRAFTWAG.	Motorart	Diesel
Fabrikat	Mercedes-Benz	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter II (01.2006->)	Inner/Außer/Komb/CO2	11 ltr / 7,6 ltr / 8,9 ltr / 236 g/km
Aufbauart/Ausf.	RETTUNGSWAGEN GESCHL. / 906 BA 50	Erstzulassung	06.09.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	2 (5mit Koffer)/ 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH- 2756	Farbe	reinweiß mit Folie
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N671446	Ges.Fahrstrecke	183387 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	unauffällig
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 4,0/4,0	ausreichend	Continental
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 4,0/4,0	ausreichend	Continental

### Ausstattung

Ausstattung Basisfahrzeug.LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperre, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Generator 220 A, Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerhaus, Rückspiegel innen, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Stoßfänger lackierfähig, Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweiweg Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Rettungswagen



wertbeeinflussende Faktoren

- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Demontage von Einbauausstattung
- diverse Bohrlöcher und Ausschnitte im Fahrgastraum
- Korrosion Heckscheibenrahmen
- Dichtungen Einstiege beschädigt
- Blinker rechts eingerissen
- Stoßfänger vorne beschädigt
- Scheinwerfer links beschädigt/gebrochen
- Wartung fällig

Der **Händlerereinkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 4.500,- €**.  
Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 04.10.2024

Karsten Bartz  
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870  
von IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Datum	Zähler	AV-Bezeichnung
18.06.2024	183.155	Abtakeln zur RTW- Kofferumsetzung bei Fa. Fahrtec !---siehe "Umfass
18.06.2024		-1 Kennzeichen 1 Paar lang
24.11.2022	177.940	Patientengurt der Trage inst., Beingurt
14.11.2022		-1 Tragelenk Vorderachse ausgeschlagen, ern.! machen Geräusche
11.11.2022		-1 Probefahrt/Überführung von Großmannstr. nach Tunnel Othmarsche
18.07.2022	171.363	Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen.
18.07.2022	171.363	Bremsflüssigkeitsservice durchf.
18.07.2022	171.363	230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte
18.07.2022	171.363	Trittbrett fährt während der Fahrt selbstständig aus
18.07.2022	171.363	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrc
18.07.2022	171.363	230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung
18.07.2022	171.363	HU+AU durchführen
18.07.2022	171.363	230/400 V Anlage messtechnische Prüfung
18.07.2022	171.363	Tragenfahrgestell nB inst.
09.06.2022	170.714	Feststellbremse prüf./inst. Spreitzschlösser gangbar machen !
09.06.2022	170.714	Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
09.06.2022	170.714	Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
09.06.2022	170.714	Kühlmittelthermostatgehäuse undicht / gebrochen / zerbrösel, nach
09.06.2022	170.714	Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Be
09.06.2022	170.714	Federbriden nachziehen bei RTW!
09.06.2022	170.714	Überprüfung Evakuierstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
09.06.2022	170.714	Aufbauwartung RTW Koffer
09.06.2022	170.714	Radmutternsicherungsbleche verbauen!
09.06.2022	170.714	F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!
09.06.2022	170.714	RTW Getriebewartung, ab Baujahr 2014 7 Gang Getriebe Shell ATF 13
09.06.2022	170.714	Rippenriemen abgerissen!----- RTW eingeschleppt!-----
09.06.2022	170.714	Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).
09.06.2022	170.714	Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray
09.06.2022	170.714	Bremsen HA prüfen / inst.
09.06.2022	170.714	Bei dritten Wartungsdienst ( 90000km) Radnabenkranz der Hinterach
09.06.2022	170.714	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrc
09.06.2022	170.714	Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnal
09.06.2022	170.714	UVV Tragentisch durchführen
09.06.2022	170.714	Bremsen VA prüfen/ inst.
08.06.2022		-1 Position 2: Vorgangsnr. 6077951
08.06.2022		-1 Fahrzeug einschleppen/abschleppen: von Sander Damm 2 nach Groß
08.06.2022		-1 Fahrzeug einschleppen/abschleppen: von Wehrdeich nach Sander Da
15.03.2022		-1 Aggregaten-, Riemenantrieb Klima-anl. prüfen+inst.
15.03.2022		-1 Batterie; Leistung u. Zustand prf., Notdienst am 15.3.22 um 02:00 Uh
15.03.2022		-1 Generator prüfen; mit Regler u. Leitung
15.03.2022		-1 Fahrzeugschein wegen Eintrag Abiegeassistenten mit neuen Schein te
15.03.2022		-1 Schiebetür inst.
15.03.2022		-1 Rückfahrkamera Deckel öffnet nicht
11.10.2021		-1 Federbeine / Domlager nach Befund ern.!
11.10.2021		-1 Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenverti
11.10.2021		-1 RTw Reinigung u. Desinfektion
11.10.2021		-1 VA vermessen; optisch; m. Einstellarbeit