

Kreis Euskirchen  
Jülicher Ring 32  
53879 Euskirchen

[REDACTED], den 14.10.2024  
[REDACTED]

## Fahrzeugbewertung

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. CD-1108

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die in Auftrag gegebene  
Fahrzeugbewertung und deren Kopie.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Sachverständigenbüro [REDACTED]  
[REDACTED]

**Anlagen**  
Fahrzeugbewertung  
Duplikat Fahrzeugbewertung  
Rechnung

# Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

**Kreis Euskirchen  
Jülicher Ring 32  
53879 Euskirchen**

Kennzeichen:

**OHNE**

Auftrag vom:

**14.10.2024**

Besichtigungsdatum / Ort:

**14.10.2024 / 53937 Schleiden**

Besichtigung durch:

**Herr Dedering**

bei der Besichtigung anwesend:

**Herr Klinkhammer**



**D OHNE**

## Zusammenfassung (Motorschaden)

**Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. MwSt)**

**12.600,00 €**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten, Wert inklusive 227,03 EUR MwSt. in der DAT-Handelsspanne

**Kosten Motorschaden:**

**Seite 3**

Dieses Gutachten umfasst:

20 Seiten

26 Bilder

# Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen <b>OHNE</b>		<b>(produziert für Deutschland)</b>			
Fahrzeugart <b>PKW</b>		Aufbau <b>Pickup</b>			
Fabrikat <b>Nissan</b>		Typ und Ausführung <b>Navara Pickup (D40M)(05.2005-&gt;) 17</b>			
Fahrzeugidentnummer <b>VSKCVND40U0406021</b>		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>7606/AAF</b>	EDV-Abruf-Code <b>012250730170013DE004</b>	Bauzeit <b>13.11.2010</b>	
Motorart <b>Diesel R 4 Zyl. 2,5 Ltr. - 140 kW dCi Diesel KAT</b>		Katalysator bzw. Schadstoffklasse		Umwelt-Plakette <b>Grün (4)</b>	
Antriebsart / Getriebe <b>Allradantrieb / Manuell 6-Gang</b>		Leistung <b>140 kW</b>		Hubraum <b>2.488 ccm</b>	
Erste Zulassung <b>24.03.2011</b>	Letzte Zulassung <b>24.03.2011</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>2.035 / 3.210</b>		Anzahl Türen <b>4</b>	Anzahl Plätze <b>5</b>
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links/rechts in mm)					
<b>1. Achse</b>		<b>255/65R17</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>
<b>2. Achse</b>		<b>255/65R17</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>
Anz. Vorbesitzer <b>0</b>	nächste HU <b>03.2025</b>	Tacho abgelesen <b>151.776 km</b>	Tacho geschätzt <b>km</b>	Tacho angegeben <b>km</b>	
Allgemeinzustand <b>gut</b>		Farbe <b>ROT</b>			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung Airbag Fahrer-/Beifahrers., Aktive Kopfst. vorn, ABS; Allradantrieb zuschaltbar, Audio-/Radio-FB am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. mit Bodenbeleuchtung, Außensp. Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außensp. integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Bremsassistent (Nissan Brake-Assist), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), ESP, Fensterh. elektr. v.u.h., FB für Zentralverriegelung (Zentralverriegelung), Flankenschutz, Freisprechanlage Bluetooth, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer, Handbremshebel Leder, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab), Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill verchromt, Lendenwirbelstütze Sitz v.l., Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad), Lenksäule (Lenkrad) höhenverst., LM-Felgen, Modellpflege, Nebelscheinwerfer integriert, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Radstand 3200 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitz geteilt/klappbar, Rußpartikelfilter, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sonnenbl. mit Spiegel, Steckd. (12V) in Mittelkonsole, Stoßfänger hinten verchromt, Stoßfänger teilweise Wagenfarbe, Trittbretter seitlich, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Wärmeschutzvergl. mit UV-Schutz, Wegfahrsperre (elektronisch)					
Sonderausstattung Differentialsperre, Hardtop lackiert (Pick-Up)					

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf konnte durchgeführt werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Das Fahrzeug weist folgende fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Seitenwand links, Heckklappe- Instandgesetzt, Lackiert	0,00 €
--	--------

## Nicht reparierte Vorschäden

Nach Kundenangaben weist das Fahrzeug folgende nicht reparierte Vorschäden auf:

Motorschaden, Motorgeräusche, Riefen in den Zylinderräumen Preis ca. lt. Kundenangaben	20.000,00 €
<b>Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden</b>	<b>20.000,00 €</b>

**Hiermit wird festgestellt, dass laut den Angaben des Kunden aufgrund eines festgestellten Motorgeräusches der Verdacht auf eine Fehlfunktion der Motorinjektoren bestand. Infolgedessen wurden in einer Fachwerkstatt vier Motorinjektoren ausgetauscht. Nach dem Austausch erfolgte eine Untersuchung der Zylinderräume mittels Endoskop. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Riefen an den Zylinderwänden festgestellt, woraufhin ein Motorschaden diagnostiziert wurde. Die Werkstatt veranschlagt die Kosten für die erforderlichen Reparaturen auf ca. 20.000 €.**


## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

, 14.10.2024



Kfz-Sachverständiger 



# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Nissan	Besichtigungsdatum	14.10.2024
Modell	Navara Pickup (D40M)(05.2005->)	DAT Europa-Code®	012250730170013DE004
Amtl. Kennzeichen	OHNE	KBA-Schlüssel	7606/AAF
Bezeichnung	CD-1108	Aufbauart	Pickup
Fahrzeug-Ident.Nr	VSKCVND40U0406021	Farbe	ROT
Typ	Double Cab SE 4X4		5 / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 2488 ccm	Motorart	Diesel R 4 Zyl. 2,5 Ltr. - 140 kW dCi
Getriebe	Manuell 6-Gang		Diesel KAT
Erstzulassung/HU	24.03.2011 / 03.2025	Inner/Außer/Komb/Co2	- / - / 8,5 / 225,0
Laufleistung (km)	151.776	Zul. Gesamtgewicht	3210 kg
Anzahl Halter	1	Nutz-(Aufliege) Last	1045 kg
Vorschaden	reparierter Schaden	Laderaum / Inhalt	- / -
Zustand	gut	Radstand / Anz. Achsen	3200 / 2

## Bereifung

1. Achse: 255/65R17 - 4,9 | 4,9  
2. Achse: 255/65R17 - 4,9 | 4,9

## Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Wiederbeschaffungswert

**12.600,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten  
Wert inklusive 227,03 EUR MwSt. in der DAT-Handelsspanne

Währungsbeträge sind Brutto  
Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 14.10.2024 zum 14.10.2024

Datenstand 10/2024

## Ausstattungen

---

### **Serienausstattung**

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Kopfstützen vorn
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- > Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel mit Bodenbeleuchtung
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bluetooth-Schnittstelle
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung  
Zentralverriegelung
- > Flankenschutz
- > Freisprechanlage Bluetooth
- > Getränkehalter in Mittelkonsole
- > Getriebe 6-Gang
- > Gurtstraffer
- > Handbremshebel Leder
- > Heckscheibe heizbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- > Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Kopf-Airbag-System

### **Sonderausstattung**

- > Differentialsperre
- > Hardtop lackiert (Pick-Up)

- > Kühlergrill verchromt
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > LM-Felgen
- > Modellpflege
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- > Radstand 3200 mm
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Rücksitz geteilt/klappbar
- > Rußpartikelfilter
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Seitenairbag
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblenden mit Spiegel
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- > Stoßfänger hinten verchromt
- > Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- > Trittbretter seitlich
- > Türgriffe innen verchromt
- > Verglasung getönt
- > Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- > Wegfahrsperr (elektronisch)

# Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Bezeichnung	CD-1108	Besichtigungsdatum	14.10.2024
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	012250730170013DE004
Fahrzeug-Ident.Nr	VSKCVND40U0406021	KBA-Schlüssel	7606/AAF
Hersteller	Nissan	Aufbauart	Pickup
Modell	Navara Pickup (D40M)(05.2005->)	Farbe	ROT
Typ	Double Cab SE 4X4	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung/Hubraum	140 kW / 2488 ccm	Auftragsnummer	
Getriebe	Manuell 6-Gang	Vertragsnummer	
Erstzulassung/HU	24.03.2011/03.2025	Besteuerungsart	Differenz
Laufleistung (km)	151.776	letzter Kundendienst	
Vorschaden	reparierter Schaden	nächster Kundendienst	

## Wertermittlung zum 14.10.2024

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		31.749,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	+	2.913,12 EUR
Listenneupreis gesamt		34.662,12 EUR
<b>Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex</b>		<b>10.436,30 EUR</b>
Bezugsfahrstrecke in km: 236.000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 151.776 km / -84224 km		
Laufleistungskorrektur	+	1.381,19 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	59,08 EUR
<b>Basiswert durch DAT Ermittlung</b>		<b>11.758,40 EUR</b>
Gesamtwert der Ausstattungen	+	843,45 EUR
<b>Grundwert durch DAT Ermittlung</b>		<b>12.601,85 EUR</b>
Werterhöhung	+	0,00 EUR
Wertminderung	-	0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	0,00 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	0,00 EUR
<b>Zwischensumme I</b>		<b>12.601,85 EUR</b>
Korrektur durch Anzahl Halter ()	0,0% -	0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% +	0,00 EUR
<b>Zwischensumme II</b>		<b>12.601,85 EUR</b>
Reparaturkosten (inklusive 0,00 EUR MwSt.)	-	0,00 EUR
<b>Händlerverkaufswert DAT (inklusive MwSt. 227,06 EUR)</b>	12.602,00 EUR	<b>12.601,85 EUR</b>
Handelsspanne (inklusive 227,06 EUR MwSt.)	1.422,00 EUR -	1.422,14 EUR
<b>Händlereinkaufswert (inklusive MwSt. 0,00 EUR)</b>	11.180,00 EUR	<b>11.179,71 EUR</b>

Datenstand 10/2024

# Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsaufnahme



Foto 2: Übersichtsaufnahme

# Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme



Foto 4: Übersichtsaufnahme

# Fotodokumentation



Foto 5: Übersichtsaufnahme



Foto 6: Übersichtsaufnahme

## Fotodokumentation



Foto 7: Übersichtsaufnahme



Foto 8: Übersichtsaufnahme

# Fotodokumentation



Foto 9: Übersichtsaufnahme



Foto 10: Übersichtsaufnahme

## Fotodokumentation



Foto 11: Übersichtsaufnahme



Foto 12: Übersichtsaufnahme

## Fotodokumentation



Foto 13: Funkgeräte ausgebaut



Foto 14: Übersichtsaufnahme

## Fotodokumentation




Foto 15: Übersichtsaufnahme



Foto 16: Übersichtsaufnahme

# Fotodokumentation



Foto 17: Übersichtsaufnahme



Foto 18: Lackschaden Motorhaube

## Fotodokumentation



Foto 19: Lackschaden linker Kotflügel



Foto 20: Oxidation unterm Lack- Seitenwand rechts

## Fotodokumentation



Foto 21: Oxidation unterm Lack- Seitenwand links




Foto 22: Lackschaden Fahrtür

# Fotodokumentation



Foto 23: Übersichtsaufnahme



Foto 24: Motorzylinderaufnahme. Alle Zylinder ähnlich

## Fotodokumentation



Foto 25: Übersichtsaufnahme



Foto 26: Kilometerstand