

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Saarforst Landesbetrieb
Von der Heydt 12
66115 Saarbrücken

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SB SF129

Eigenfahrzeug Ihres Hauses **Verkauf**
Auftraggeber **Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken**
Ihr Auftrag vom **02.10.2024, telefonisch durch Frau Gianonatti**
Besichtigung **08.10.2024 um 08:00 Uhr**
Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	2.550,00 EUR	3.034,50 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.10.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Gianonatti. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2024 um 08:00 Uhr durch _____ bei Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken, im Beisein von Frau Gianonatti.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Fahrzeug regennass. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Der Innenraum war stark verschmutzt, wies Rückstände von Tieren, wie Haar, auf. Ein starker Tiergeruch war vorhanden. Das Fahrzeug/Objekt wurde nur einer optischen, jedoch keiner technischen Durchsicht unterzogen. Die Ausstattung wurde teilweise über die Herstellerschnittstelle (VIN-Abfrage) ermittelt. Daher können die Angaben zur Fahrzeug-/Objektausstattung abweichen. Ebenso wird für verdeckte Mängel sowie nicht aufgeführte Vorschäden keinerlei Haftung übernommen. Zusätzlich verweisen wir auf die Lichtbildanlage. Restrisiko nach Zerlegung des Fahrzeuges. Es wird ausschließlich die zum Besichtigungszeitpunkt montierte Rad-Reifenkombination mit dem Fahrzeug/Objekt veräußert. Schäden durch Standzeit (Schimmelbildung) möglich, Prüfung auf Vollständigkeit der Ausstattung und Zubehör nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken
Kennzeichen	SB SF129
Tag der Erstzulassung	26.03.2010
Zul.Besch. Teil1/Fz-Schein vom	17.05.2010

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	FIAT (I)
Typ / Verkaufsbezeichnung	250 D / Ducato L4 250.BC2.0 +288
Aufbauart	Offener Kasten / Doppelkabine Pritsche
HSN / TSN	4136 / AGL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFA25000001655471
Leergewicht	2100 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	6228 / 2100 / 2254 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	4035 (mm)
Türen	4
Sitzplätze	7
Farbe	weis
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	88 kW / 2287 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 3
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	186.611

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 70 R 15	Uniroyal / The Raintyre	S / O	6 mm
	109/107 R			
rechts	215 / 70 R 15	Uniroyal / The Raintyre	S / O	6 mm
	109/107 R			
2 links	215 / 70 R 15	Uniroyal / The Raintyre	S / O	4 mm
	109/107 R			
rechts	215 / 70 R 15	Uniroyal / The Raintyre	S / O	4 mm
	109/107 R			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

ABS mit EBD, ASR, Airbag, Fahrer u. pyrotech. Gurtstraffer, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorne, Fix&Go Kit, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Hecktraverse, Kopfstützen (4), Kopfstützen (2) vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Leiterträger, Mechanischer Bremsassistent (MBA), Polster: Stoff, Pritschenaufbau, Radiovorbereitung (Kabel und Antenne), Servotronic, Sitz: Beifahrer in Länge und Neigung verstellbar mit Mittelarmlehne und Lodosenstütze, Sitz: Fahrer in Länge und Neigung verstellbar mit Mittelarmlehne und Lodosenstütze, Stabilisator vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Rundum kleine Lackschäden, Dellen und Beulen, sowie einsatzbedingte Gebrauchsschäden.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Service fällig
- Getriebe defekt, erneuern
- Grundswellen rechts und links eingedrückt und Korosion, instandsetzen (Bild 12, 13, 14)
- Abdeckung Schalthebel gebrochen, erneuern (Bild 15)
- Innenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 17, 18, 19, 20)
- Bordwände eingedellt, instandsetzen (Bild 25)
- Lackablösungen rundum, instandsetzen (Bild 21, 22)
- Stoßstange vorn gebrochen, erneuern (Bild 23, 24)
- Innenverkleidungen beschädigt, erneuern (Bild 26)
- Sitzpolster vorn rechts und links verschlissen, erneuern (Bild 28, 29)
- Kotflügel hinten rechts und links lose, instandsetzen
- Rundum Korosion, instandsetzen (Bild 30, 31)
- Anbauten Unterboden Aufsetzschäden, instandsetzen

Fehlende Teile

Radio, Aschenbecher hinten rechts

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 5 : zeigt den Innenraum




Bild 6 : zeigt den Innenraum



Bild 7 : zeigt die Ladefläche




Bild 8 : zeigt die Instrumente



Bild 13 : Grundswellen rechts und links eingedrückt und Korrossion



Bild 14 : Grundswellen rechts und links eingedrückt und Korrossion



Bild 17 : Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Bild 18 : Innenraum stark verschmutzt, reinigen



* Bild 25 : Bordwände eingedellt



* Bild 26 : Innenverkleidungen beschädigt



Bild 27 : Aschenbecher hinten rechts fehlt



Bild 28 : Sitzpolster vorn rechts und links verschlissen



Bild 29 : Sitzpolster vorn rechts und links verschlissen



Bild 30 : Rundum Korrosion



Bild 31 : Rundum Korosion