

Kraftfahrwesen

BFV69

25.09.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenT6 2.0 TDI Kombi		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3242	Erstzulassung:	15.02.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	103976
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BTX038503
Herstellerfarbbezeichnung:	Mojave Beige Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	205/65R16C 106T M+S AS DOT 4515 und 4818	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	3/3/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	159 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe besteht aus: Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz-faser
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung (Auszug):

- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) besteht aus: Lautsprecher (2)
- Elektrik-Paket 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) besteht aus: Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I besteht aus: Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Heizung im Lade-/Fahrgastraum, Zuheizung
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung (ohne Fernbedienung) besteht aus: 2. Batterie
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Der Unfall hatte lediglich den Ersatz des Außenspiegels rechts sowie der Schlussleuchte links zur Folge.

Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Heckklappe mit deutlichen Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden / Dellen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / beschädigt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Dellen / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Türen vorn links und rechts mit Kratzern / Dellen / Beschädigungen / deutlichen Lackschäden.
- Fahrersitzverkleidung beschädigt / lose.
- Reifen leicht porös, überaltert und vorn Mindestmaß der Profiltiefe fast erreicht.
- Abdeckung Heckwischer fehlt.
- Haube und Schiebetür mit Dellen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Letzter Service wurde im November 2023 bei 95900 km durchgeführt.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

13.725 €

i. Worten:

dreizehntausendsiebenhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Bremen Stephanikirchenweide 15 28217 Bremen
Ansprechpartner:	Herr Mogck
Telefon: / E-Mail:	0421/5154-1083 / -0

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache. Mo bis Do von 6:30 - 13:30 Uhr u. Fr. von 6:30 - 11:30 Uhr.