

Kraftfahrwesen

BFV69

04.10.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4995	Erstzulassung:	07.01.2022
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	12922
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP00039
Herstellerfarbbezeichnung:	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	01.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91H M+S DOT 4521	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/7/7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	23 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung (Auszug):

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Konnektivität-Paket, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattennavigation, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Industriestecker
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sommerkomplettträger (LM-Felgen) mit 205/55R17 91W DOT 4721 mit 6/6/6/6 mm Profiltiefe anbei
- Spiegel-Paket besteht aus: Außen-spiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Felgen teilweise mit leichten Kratzern.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Dachhaut mit kleinen Beschädigungen / vorn rechts mit Schutzfolie versehen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Der reparierte Unfallschaden aus Mai 2023 betraf als Hauptschadenstelle die Fahrzeugfront links mit einer Schadenhöhe von 16.405,03 EUR, hierbei wurden unter anderem Kotflügel und Tür ersetzt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Letzter Service wurde 03/2024 bei 10717 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

20.700 €

i. Worten:

zwanzigtausendsiebenhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Bremen Stephanikirchenweide 15 28217 Bremen
Ansprechpartner:	Herr Mogck
Telefon: / E-Mail:	0421/5154-1083 / -0 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache. Mo bis Do von 6:30 - 13:30 Uhr u. Fr. von 6:30 - 11:30 Uhr.