

21.10.2024

Zusatzdokument

LRABHS-177
SUZUKI SX4

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	SUZUKI
Typ / Verkaufsbezeichnung:	SX4 S-Cross
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	106005
Baujahr:	28.11.2014
Tag der Erstzulassung:	04.09.2015
FIN / SN:	TSMJVB82500219553
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	Euro 5
Leistung (kW):	88
Hubraum (cm³):	1598
Leergewicht (kg):	1380
Gesamtgewicht (kg):	1870
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	5
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	10.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/60 R16
Profiltiefe VA / HA (mm):	2/2
Maße LxBxH (mm):	4400 x 1765 x 1610
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, stark verkratzt
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Verschleißgrenze
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsgetriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	Frontscheinwerfer matt
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	entladen
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, verschmutzt
Standzeit ca.:			3 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		ZB I + II

Überführt durch:

CS AUKTIONEN GmbH

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, stark verkratzt und verschrammt
- Reifen an der Verschleißgrenze
- Scheinwerferscheiben matt
- Innenraum stark abgenutzt und verschmutzt
- Motor ölflecht
- Batterie entladen
- Aufbau und Rahmen rostig.

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- 3 Ersatzräder
- Klimaanlage
- Sitzheizung
- Motor startet per Fremdstart
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

