

21.10.2024

Zusatzdokument

LRABHS-176 FIAT DUCATO

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	FIAT
Typ / Verkaufsbezeichnung:	DUCATO
Art:	Mehrzweckfahrzeug
Km-Stand / Betriebsstunden:	190800
Baujahr:	06.07.2006
Tag der Erstzulassung:	22.06.2010
FIN / SN:	ZFA25000001796689
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	98/69/EG III; B
Leistung (kW):	88
Hubraum (cm³):	2287
Leergewicht (kg):	2545
Gesamtgewicht (kg):	3300
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	3
Sitzplätze:	6
Unfallfrei:	nein
Farbe:	orange
Fälligkeit der HU:	06.2025
Schlüssel:	1
Bereifung:	215/70 R15C
Profiltiefe VA / HA (mm):	2/3
Maße LxBxH (mm):	5413 x 2050 x 2524
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	massive Rostschäden / Durchrostungen
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	Rostschäden
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kupplung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorsteuerung
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt / Rückbauschäden
Standzeit ca.:			4 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		ZB I + II

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:


- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Reifen an der Verschleißgrenze
- massive Rostschäden mit Durchrostungen an Aufbau und Rahmen
- Motorsteuerung leuchtet dauerhaft
- nicht fahrbereit.

Wertsteigernde Faktoren:


- Sonderbeleuchtung
- Anhängerkupplung
- 8-fach bereift
- Standheizung
- rollfähig.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

