

# Fahrzeugbeschreibung

Jahreswagen

Gebrauchtwagen

amtl. Kennzeichen:	-----	nächste HU	09/24
Fahrzeugart:	Pritsche, 3-Seiten-Kipper, Geräteträger	Nächste AU	09/24
Fahrzeughersteller:	Multicar		
Typ und Ausführung:	Tremo X56	Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2, je Zündschloss, Türen, Tankdeckel
Tag der ersten Zulassung:	03.11.2011	Gesamtfahrleistung (km):	39350
		Betriebsstunden:	5110
Kraftstoffart:	Diesel	Bereifung (Größe):	225/75 R16C
Leistung (kw bei U/min):	75/3000	Bereifung (Fabrikat/Typ):	SYRON/KUMHO Winter
Maße lt. Zulassungsbescheinigung Teil I (L/B/H):	3680x1320x2030	Profiltiefe mm (vorne):	9
Leermasse (kg):	2535	Profiltiefe mm (hinten):	4
Zul. Gesamtgewicht (kg):	5000	Profiltiefe mm (Res.rad):	/
Hubraum in cm <sup>3</sup> :	1968	Lackierung:	orange / grau
Getriebeart:	Hydrostat	Sitzplätze (einschließl. Fahrer und Nots.):	2

## Reparaturen ab 2021:

- Magnetschalter Pritsche 05.03.2021
- Luftfilter, Luftfiltereinsatz, Luftfilter für Heizung, Kraftstoffwechselfilter 22.03.2021
- Erneuerung Leitung von Motorsteuerung zur Kraftstoffpumpe 26.04.2021
- Einspritzventil 25.06.2021
- Motorwechsel bei 33158 km 21.09.2021
- Kraftstoffpumpe, Kraftstoffwechselfilter, Druckregelventil 15.10.2021
- Radlager hinten rechts instandgesetzt, Achsschenkel vorn links instandgesetzt 03.11.2021

- Tankanzeige kalibriert 06.05.2022
- Luftfilter, Kraftstofffilter, Filtereinsatz 29.07.2022
- Bremse Vorderachse instandgesetzt 13.09.2022
- Handfahrhebel erneuert 27.07.2023

### **Sonderausstattung:**

- Ausstattungstyp: Carrier S
- 3-Seiten Kipper (LxBxH): 180 x 125 x 30 cm
- 3 Schwenkfunktionen vorn
- 2 Schwenkfunktionen hinten
- Frontkraftheber Gerätedreieck
- Arbeitskreis vorn 55 l/min
- Arbeitskreis hinten 55 l/min
- Batterieauptschalter
- rot-weiße Warnmarkierung 4-seitig
- Notsitz auf Beifahrerseite
- 4 Zurrösen, Bordwände aus Aluminium
- Rundumkennleuchte Fahrerseite
- 13-polige Steckdose hinten
- 21-polige Steckdose vorn und hinten
- 4-polige Steckdose vorn
- Kugelkopfanhängerkupplung
- Original Betriebsanleitung

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist entsprechend lauffleistungs- und altersbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- allgemeine Lackkratzer / Lackschäden
- Lüftergitter am Kühler gebrochen
- ohne Radio, ohne Radiovorbereitung
- keine Lüfterumkehr

### **Sonstiges:**

Fahrzeug ist abgemeldet. Die letzte HU/AU erfolgte am 26.09.2023

Das Fahrzeug ist bei Abholung fahrbereit!

Überweisung vor Abholung.

<b>Festgesetztes Mindestgebot:</b>
------------------------------------

**17.000,00 €**

Telefonisch können keine verbindlichen Auskünfte erteilt werden.

**Es liegt kein Wertgutachten vor, daher wird empfohlen das Fahrzeug vor Abgabe eines Gebots zu besichtigen.**

Sollte ein Besichtigungstermin erwünscht sein, so ist bitte vorher eine Absprache mit dem Ansprechpartner (s.u.) zu treffen.

Nach Zuschlag ist das Fahrzeug vom Bieter eigenständig abzuholen bzw. zu verladen.

Standort des Fahrzeuges:	Bauhof Stadtgrün Pöhlauer Straße 53 B 08066 Zwickau
Ansprechpartner:	Frau Tischer
Telefon:	0375 / 212629