

Kraftfahrwesen

BFV52

29.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction, ehem. Einsatzfahrzeug		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8654	Erstzulassung:	13.01.2014
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	127.500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1395 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0588 / AWM000149
Herstellerfarbbezeichnung:	Shirazrot Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	255/45 R17	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4-4-4-4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	112 g/km

Serienausstattung:

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Sommerräder auf LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Standheizung
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Winterbereifung 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit ca. 5mm Profiltiefe beiliegend

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- **Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug.** Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher im ganzen Innenraum speziell in der Armaturentafel, Handschuhfach, Mittelkonsole und Heckklappen- und Innenverkleidungen, verbliebene Schalter, Lautsprecher, Halter usw. funktionslos im Fzg. verblieben, Schalter bzw. diverse Funktionen durch Ausbau zollspezifischer Einbauten teilw. nicht mehr gegeben, Antenne ohne Funktion, Antennenstab fehlt
- Kupplung schwergängig und macht Geräusche bei Betätigung
- Start-Stop-Anlage defekt (Ursache unbekannt), Reifendruck-System Fehlermeldung, alle Bremsen korrodiert, Warnwesten fehlen, Funkfernbedienung der Standheizung defekt, Gummifußmatten beschädigt

- Mehrere reparierte bzw. prov. reparierte Unfallschäden, u. a. Heckschaden
- Kratzer, Dellen und Korrosion am Fahrzeug rundum, u. a.: an den Schwellern, am Dachholm rechts, Türen, Klappen, Seitenteilen, Kotflügel, Motorhaube, Ladekante vom Kofferraum, Dach und Felgen; Unterboden korrodiert, Windschutzscheibe und Fahrzeugfront mit Steinschlägen, Parkdellen und Kratzer am Fzg. rundum, Anschlagmarken an den Türkanten, Zwischenfolie der Windschutzscheibe löst sich, Radzierblenden und Außenspiegel verkratzt und beschädigt
- Gebrauchsspuren, Kratzer, Verschmutzungen und Beschädigungen im Fahrzeuginnenraum u.a.: im Laderaum, den Innenverkleidungen, der Dachinnenverkleidung, der Armaturentafel, den Einstiegen, der Heckklappeninnenverkleidung und den Sitzen und Sitzverkleidungen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten aber NICHT betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Letzter Service am 19.01.2023 bei 109.923 km durchgeführt
- Rädertransport erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden/Fahrzeugnutzer. Auf § 22 StVO und dessen Rechtsfolgen bei Verstoß wird hingewiesen. Räder und Ladung muss vom Kunden/Fahrzeugnutzer so verstaut und gesichert werden, dass diese bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen können.
- Für die Wiederzulassung kann eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

4.400 €

i. Worten:

viertausendvierhundert Euro

Standort:	Zollfahndungsamt München Landsberger Straße 124 80339 München
Ansprechpartner:	Frau Bastian
Telefon: / E-Mail:	089-5109-1121 / poststelle@zfm.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.