

Kraftfahrwesen

BFV59

27.09.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Insignia 2.0 CDTI Innovation		
Amtl. Kennzeichen:	BW6-900	Erstzulassung:	05.07.2016
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	249483
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1956 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0035 / BEL002942
Herstellerfarbbezeichnung:	SchneeWeiss/Summit- White/Arctic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	07.2025
Bereifung: (Größe)	225/55R17 98H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	ca.: 5/5/5/5/neuw.	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) besteht aus: Feststellbremse elektrisch, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-nachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- CD-Laufwerk
- Flexx-Paket
- OPEL Eye Frontkamera ohne Radar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz) besteht aus: Sicherheitsnetz, Vorrüstung Sicherheitsnetz
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Parkpilotsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- AGR-Sitz Beifahrer
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Nachgerüsteter Fahrersitz Fa. Recaro – ergonomischer Sitz
- Standheizung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, deutliche alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Die Bremsen sind neuwertig.
- Kratzer ringsum u.a. Türgriffe und Türgriffmulden, Einstiegs- und Ladebereiche.
- Lackbeschädigungen ringsum u.a. Heckklappe, Falzkanten, Einstiegsbereiche.
- Die Abgasanlage ist korrodiert.
- Steinschläge/Lackabplatzungen im Frontbereich – verstärkt auf der Motorhaube.
- Schürfspuren an der Lenkradummantelung.
- Flugrost am gesamten Fahrzeug ringsum.
- Das Getriebe ruckelt im Fahrbetrieb.
- Verschmutzung/Flecken am Dachhimmel vorn links Fahrersitz.
- Der Motorölwechselfservice ist nach Anzeige fällig.
- Die Schweller links und rechts sind im Bereich der Aufnahmepunkte leicht eingedrückt.
- Verschmutzungen/Lackbeschädigungen/Korrosionsunterwanderungen an den zusätzlichen LM-Felgen mit Winterbereifung.

Sonstiges:

- 4 LM-Felgen mit Winterreifen, 225/50R17 98H ca.: 5/5/5/5mm liegen lose bei. Auf eine geeignete Ladungssicherung bei Abholung wird hiermit hingewiesen.
- Der originale Fahrersitz „Premium-Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar“ liegt lose bei. Auf eine geeignete Ladungssicherung bei Abholung wird hiermit hingewiesen.
- Erhebliche Steinschläge an der Fahrzeugfront/-scheibe.
- Korrosionsunterwanderungen an der gesamten Karosserie.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Anrostung der Bremsscheiben durch Standzeit.
- Die Batterien können entladen/schadhaft sein.
- Das Pannenset, Warndreieck und Verbandkasten können fehlen.
- Standheizung und Klimaanlage ohne Funktion.
- Erhebliche Gebrauchsspuren in Form von Dellen, Kratzern, Verschmutzungen, Farbanhaftungen, Kleberesten, Lackbeschädigungen etc. am gesamten Fahrzeug ringsum und im Fahrzeuginnenraum/-laderaum möglich.
- Durch intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Durch dienstliche Einbauten können gegebenenfalls Bohrlöcher und ähnliche Rückbauspuren vorhanden sein.
- **Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung, erheblicher Gebrauchsspuren, der langen Standzeit sowie der Schäden wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen!**
- **Da das Fahrzeug demontagefrei besichtigt wurde, kann eine Schadenserweiterung nicht ausgeschlossen werden (z.B. gebrochene Halterungen, defekte Sensoren, verdeckte Dellen in der Karosserie, verbogene Halterungen etc.)!**
- Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrbereiten und rollfähigen aber nichtverkehrs-sicheren Zustand.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.650 €

i. Worten:

dreitausendsechshundertfünfzig Euro

Standort:	Erlanger Straße 1 93059 Regensburg
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941 8109 4271 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.