

Transporter

Auftrag vom 07.08.2024 durch BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur / Fuhrpark

Amtl. Kennzeichen		Motorart	Reihenmotor / Diesel
Hersteller	Mercedes-Benz	Hubraum / Leistung	2.143 ccm / 120 KW
Typ	Sprinter/Evo Bus	Abgasnorm	1999/96/ EG; B2
Fahrzeugart	Transporter	Getriebeart / Gänge	Automatik / keine Angabe
Aufbau	Bus	Achsen / angetrieben	2 / 1
Farbe	Artikweiss - Uni	Laufleistung abgelesen	353.548 km
Türen / Sitzplätze	2 / 0	Laufleistung angegeben	keine Angabe
Fahrzeugidentnummer	WDB9061551N423915	Laufleistung geschätzt	353.548 km
HSN / TSN	1313 / 000	Leergewicht / Nutzlast	3550 kg / 2100 kg
Baujahr / Erstzulassung	/ 22.12.2009	Zulässiges Gesamtgewicht	5650 kg
Letzte Zulassung	21.05.2012	Maße (L x B x H)	7700 x 1980 x 2875 (in mm)
Anzahl Besitzer	1	Radstand	(in mm)
HU / SP / UVV	11/2024 / /	Reserverad / Profiltiefe	

Fahrbereifung				
Achse	Reifenart / Felge	Hersteller	Dimension	Profiltiefen in mm
1	Sommerreifen / Stahlrad	Continental	205/75 R16 110/108R	li 5,0 / re 5,0
2	Sommerreifen / Stahlrad	Continental	205/75 R16 110/108R	Außen: li 6,0 / re 6,0 Innen: li 6,0 / re 6,0
RES	ohne / -			

Ausführungs- / Ausstattungsvarianten
Rückwandfenster - EG Kontrollgerät

An- und Aufbauten
Airbag Fahrerseite - Anti-Blockier-System (ABS) - Antriebsart: Heckantrieb - Anzeige für Waschwasserstand - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide - Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte - Bremsassistent - Bremssystem mit ABS+ASR - Dachverkleidung im Fahrerhaus - Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) - Getriebe Automatik - (5-Stufen) - Handschuhfach abschließbar - Karosserie/Aufbau: Pritsche - Leuchtweitenregelung - LKW-Zulassung - Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT - Partikelfilter - Reifen-Reparaturkit mit Kompressor - Servolenkung - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne - Wartungsintervall-Anzeige Assyst - Wegfahrsperrung - Wärmeschutzverglasung - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Zul. Gesamtgewicht 5,00 t - Zwillingbereifung an 2. Achse / Hinterachse - Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) - Audiosystem Sound 5 - Außentemperaturanzeige - Batterie zusätzlich (verstärkt) - Batterietrennschalter 1-polig - Fahrtenschreiber digital - Generator 220 A - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) - Klappdeckel für Ablagefach - Klimaanlage geregelt (Tempmatik) - Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) - Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter - Nebelscheinwerfer - Parametrierbares Sondermodul - Schmutzfänger vorn - Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar - Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite - Stabilisator hinten verstärkt - Stabilisator vorn verstärkt - Stoßfänger lackierfähig - Tankgeber für Zusatzheizung - Trennrelais bei Batterie zusätzlich - Vlies-Batterie 95 Ah - Vorderachse verstärkt - Zusatzheizung (Luft) elektrisch - Generator 180 A - Zusatzheizung (Warmwasser) - Sonderaufbau EvoBus Stufe 2 - Waschbecken Klein - Feuerlöscher - Dachklimaanlage Dometic - Garmin Navi - Rückfahrkamera - Philipps TV - Verdunklungs Jalousien Elektrisch Fahrgastraum - Sonderlichtanlage Dach

Fahrzeugzustand	
Fahrzeug ist fahrbereit	Ja
Vorschaden vorhanden (siehe Besonderes bzw. Vorschädenuflistung)	Ja
Unfallschaden vorhanden	Keine festgestellt

Fahrzeugzustand

Fahrzeug ist zugelassen	Ja
Serviceheft vorhanden	Nein
Prüfbuch vorhanden	Ja
Funktionsprüfung durchgeführt	Ja
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Besonderes

Reparierter Vorschaden: Am Kotflügel rechts wurde eine erhöhte Schichtdicke festgestellt.
 Der Vorschaden wurde, soweit am unzerlegten Fahrzeug von hier aus festgestellt, fach- und sachgerecht behoben.

Probefahrt nicht durchgeführt.
 Sitzplätze 13 und 1 Notsitz.

1 Hauptschlüssel und Schlüssel Staufächer zentral eingelagert.

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

1 Hauptschlüssel vorhanden.

Beiliegend 6 Winterreifen 205/75 R16 110/108R Continental VancoWinter 2, Profiltiefe 4 x 9 mm und 2 x 7 mm.
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug durchgeführt. Es bestanden nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Überprüfung der Fahrzeugunterseite und der Fahrzeugtechnik. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Schadenerfassung

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 54, Bild 55, Bild 56)	840,21 €	240,49 €
Frontscheibe, gerissen, ersetzen (Bild 59, Bild 60)	2600,00 €	2600,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Dach Holm rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)	757,13 €	232,18 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Spiegelgehäuse links Blinker, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	88,47 €	8,85 €
Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen (Bild 61, Bild 62)	34,77 €	34,77 €
B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	556,37 €	368,57 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 27, Bild 28)	719,19 €	176,23 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Rückleuchte links außen, undicht, ersetzen (Bild 36, Bild 37)	185,45 €	185,45 €
Kennzeichen hinten Leuchte rechts, korrodiert, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	50,65 €	50,65 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 65, Bild 66)	463,60 €	463,60 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Armaturenbrett Blende, fehlt, ersetzen (Bild 45, Bild 46)	245,59 €	245,59 €
Laderaum Bodenbelag, beschädigt, instand setzen (Bild 47, Bild 48)	173,85 €	173,85 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	228,31 €	22,83 €
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	228,31 €	22,83 €
Lenkrad, beschädigt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	249,99 €	25,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Werkzeug komplett, fehlt, ersetzen (Bild 50)	13,61 €	13,61 €
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 49)	91,59 €	91,59 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) NFZ ab 3,5t, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	159,66 €	159,66 €
UVV-Prüfung, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	50,00 €	50,00 €
Fahrzeug Rahmen, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 52, Bild 53)	886,80 €	505,92 €
Fahrzeug Heck, beschädigt, instand setzen (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	1797,83 €	1797,83 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
TV Philips, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 63, Bild 64)	46,36 €	46,36 €
1x Nothammer, fehlt, ersetzen (Bild 51)	26,00 €	26,00 €
Mercedes-Benz Schriftzug, beschädigt, ersetzen (Bild 57, Bild 58)	69,43 €	6,94 €
Schriftzug Sprinter, beschädigt, ersetzen (Bild 34, Bild 35)	71,04 €	7,10 €
Steckdose vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 38, Bild 39)	60,67 €	6,07 €

Lackiervorbereitung

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 289,29 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (Angaben ohne Mehrwertsteuer)

Reparaturkosten gesamt	10.694,88 €
-------------------------------	--------------------

Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	7.561,97 €
--	-------------------

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen. Beschädigungen, die durch den normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt.

Händlereinkaufswert o. MwSt.	4.200,00 €
-------------------------------------	-------------------

Die Ermittlung des Händlereinkaufs-/ Händlerverkaufswertes erfolgte bezogen auf den Besichtigungstag auf Basis der Marktlage unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung, der aufgeführten Beschädigungen, der festgestellten oder nachgewiesenen Reparaturmaßnahmen und der übrigen wertbeeinflussenden Faktoren.

Beauftragung	
Auftrag vom	07.08.2024
Auftraggeber	BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur / Fuhrpark
Besichtigungsort	30519 Hannover
Besichtigungsdatum	19.08.2024

Krätzer, Ingo

Der Sachverständige

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

Fotoanlage



Bild 19 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Spiegelgehäuse links, Blinker, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Spiegelgehäuse links, Blinker, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Dach, Holm rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Dach, Holm rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, Heck, beschädigt, instand setzen



Bild 30 Fahrzeug, Heck, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, Heck, beschädigt, instand setzen



Bild 32 Kennzeichen hinten, Leuchte rechts, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Kennzeichen hinten, Leuchte rechts, korrodiert, ersetzen



Bild 34 Schriftzug Sprinter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Schriftzug Sprinter, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Rückleuchte links, außen, undicht, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Rückleuchte links, außen, undicht, ersetzen



Bild 38 Steckdose vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Steckdose vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 40 B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41 B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Lenkrad, beschädigt, ersetzen



Bild 44 Lenkrad, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45 Armaturenbrett, Blende, fehlt, ersetzen



Bild 46 Armaturenbrett, Blende, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47 Laderaum, Bodenbelag, beschädigt, instand setzen



Bild 48 Laderaum, Bodenbelag, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage



Bild 49 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 50 Werkzeug, komplett, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51 1x Nothammer, fehlt, ersetzen



Bild 52 Fahrzeug, Rahmen, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53 Fahrzeug, Rahmen, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 54 Motorhaube, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55 Motorhaube, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 56 Motorhaube, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57 Mercedes-Benz Schriftzug, beschädigt, ersetzen



Bild 58 Mercedes-Benz Schriftzug, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59 Frontscheibe, gerissen, ersetzen



Bild 60 Frontscheibe, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61 Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen



Bild 62 Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 63 TV Philips, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 64 TV Philips, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 65 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 66 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben