



PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	28.10.2024 / - 32105 Bad Salzuflen
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2133858
Amtliches Kennzeichen	O.A.
Fahrzeug-Identnummer	JMZKFGW2A00754688

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	3.203,00 €	608,57 €	3.811,57 €
Einkaufswert	12.261,35 €	2.329,66 €	14.591,01 €
Verkaufswert	14.572,27 €	2.768,73 €	17.341,00 €



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	28.10.2024 / - 32105 Bad Salzuflen
Besichtigung durch	Kerim Ghaieb
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2133858
Amtliches Kennzeichen	O.A.
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mazda
Modell / Verkaufsbezeichnung	CX5 2.2D AWD
Fahrzeug-Identnummer	JMZKFGW2A00754688
Erstzulassung	02.05.2019
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	120.000 km / geschätzt
Farbe / Farbcode	Rot Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 ccm/ 135 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 3 Schlüsseln vorhanden



Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Probefahrt	nicht möglich
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/65 R17 102H	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/65 R17 102H	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00 €
2	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - lackieren	80,00 €
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair	80,00 €
4	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	90,00 €
5	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
7	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
9	Motorhaube	Motorhaube (+ Steinschläge) - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €
10	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern	120,00 €
11	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	120,00 €
12	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	150,00 €
13	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	200,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
Summe (netto):			1.990,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Interieur	Hutablage - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	400,00 €
Summe (netto):		400,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Heck	813,00 €
Summe (netto):		813,00 €

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	12.261,35 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	14.591,01 € , enthält 19% MwSt. = 2.329,66 €
Verkaufswert ohne MwSt.	14.572,27 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	17.341,00 € , enthält 19% MwSt. = 2.768,73 €
Stichtag der Wertermittlung	06.11.2024

Lackschichtdicke



PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	65 µm
2	Dachholm links	65 µm
3	Dachholm rechts	66 µm
4	Heckklappe/-tür	73 µm
5	Kotflügel links	75 µm
6	Kotflügel rechts	78 µm
7	Motorhaube	84 µm
8	Seitenwand links	70 µm
9	Seitenwand rechts	82 µm
10	Tür hinten links	84 µm
11	Tür hinten rechts	71 µm
12	Tür vorne links	73 µm
13	Tür vorne rechts	80 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 36852474

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 06.11.2024

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Schlüssel nicht vorhanden, nur notschlüssel.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 36852474

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 06.11.2024

A handwritten signature in blue ink that reads 'Tim Rammelmann'.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos, 7 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 36852474

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 06.11.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Kombiinstrument



PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024



Abbildung 13: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 2: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer - lackieren



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratze... Smart Repair



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 10: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024




Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024

Unfallfotos



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



PROTOKOLLNUMMER: 36852474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.11.2024



Unfall 1: Heck