

Ihr KÜS-Partner:
Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. (FH) Konrad Richter
Lechtermanns Ort 17
48317 Drensteinfurt
Tel.: 02538-224224

Firma
Stadt Olfen
Der Bürgermeister
Kirchstr.5
59399 Olfen

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.:	276888	(5) Fz.-Art: 520200	ANH KIPPER OFF.KASTE	Bericht-Nr.:	X177777451
(2) Amtl. Kennz.:	D LH-2706	Aufbau-Art:	ZGM: 5700	Expresscode:	DyQH2wW5
(3) Prüfdatum:	20.08.2024 / 14:16	Hersteller:	0747	Kennnummer:	E0748003
(3) Prüfort:	Olfen	Fz.-Typ:	00000000	U-Stelle:	27277CE
(4) Laufleist. abgel.:	ohne	Erstzul.:	03/1974	letzte HU: 09/2022	Auftrag: StOlfe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

- 1.2.1a EM **Betriebsbremse - 1. Achse - Wirkung nicht ausreichend**
- D1.1.23c EM **Auflaufeinrichtung - Auflaufweg zu groß**
- 2.5b EM **Drehkranz - Spiel zu groß**
- 5.1.3a EM **Radlager - 2. Achse links - ausgeschlagen**
- DF6.2.4 EM **Bodengruppe - Mehrfach durchgerostet**
- 6.1.6b EM **Zugöse - verschlissen**
- D6.1.6b EM **Zuggabel - links und rechts - Lagerung ausgeschlagen**
- D106.4a GM **Bordwand - Verschluss - hinten links - Sicherung unzureichend**
- D106.4a GM **Bordwand - Verschluss - links hinten - Sicherung unzureichend**
- D106.4a GM **Bordwand - Verschluss - hinten rechts - Sicherung unzureichend**

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

Rahmen - Großflächige, NOCH oberflächige Korrosion

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.


Das Fahrzeug ist bis zum 20.09.2024 zu einer Nachuntersuchung vorzuführen.

Die Bremsenprüfung erfolgte im Fahrversuch.

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel (EM)

(8) Nachuntersuchung:
bis zum 20.09.2024
HU-Plakette:
nicht zugeteilt

(9) Ihr Prüfenieur
B.Eng. Jochen Rabert


E0748003
