

Kraftfahrwesen

BFV77

29.10.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelZafira 2.0 CDTI Edition Start/Stop		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4887	Erstzulassung:	07.10.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung (Km):	133340
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1956 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / BEQ01112X
Herstellerfarbbezeichnung:	Argon Silber/Ice Silver (M2)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2025
Bereifung: (Größe)	225/50 R17 94V AS (DOT 4923 3116)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/4/4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	137 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Dachreling schwarz
- Ergonomiesitz vorn links/rechts besteht aus: Sitz-Funktions-Paket Fahrer, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis, Ergonomiesitz vorn links
- Komfort-Paket besteht aus: Parkpilot-system vorn und hinten, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Klimaautomatik 2-Zonen, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Sitzausstattung: 7-Sitzer besteht aus: Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe, Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover), Einstiegs-hilfe Easy-Entry
- Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Stoßfänger seitlich hinten rechts mit Lackkratzern.

- Ladekante / Stoßfänger hinten mit Kratzer / Dellen.
- Alle Türen weisen Kratzer und leichte Dellen auf.
- Der Türgriff der Beifahrertür hat einen Lackkratzer.
- Die Zierblenden der Fahrertür und Tür hinten links sind zerkratzt
- Außenspiegelkappen mit leichten Kratzern.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlag in der Windschutzscheibe außerhalb des Fernsichtfeldes.
- Reifen auf der Hinterachse nahe Verschleißgrenze und mit Auswaschungen / Sägezahnbildung.
- Service fällig.
- Motor mit Ölverlust.
- Pannenset abgelaufen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Herstellerbedingt sind Farb- und Spaltmaßabweichungen an und zwischen (lackierten) Kunststoff- und Karosserieblechteilen ggf. vorhanden und normal.
- Letzter Service wurde im Januar 2024 bei 102035 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.550 €

i. Worten:

fünftausendfünfhundertfünfzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Klein
Telefon: / E-Mail:	0228/303-16976 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.