

Kraftfahrwesen

BFV22

30.09.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-7197	<b>Erstzulassung:</b>	01.12.2022
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	28898
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	118 kW / 1332 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr. B/ext.E	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	2222 / AJP000716
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	ROSEGOLD - METALLIC-LACK	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff u. Kunstleder / Anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	12.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R17 91H M+S	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4,3,6,6	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt am: 13.01.2024 bei km-Stand: 15665
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	22 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodus-schalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeu-gungs-system)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungs-getriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbe-reitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuch-tet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funk-tionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

### Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Konnektivität-Paket, Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Service-System: Erweiterte Navigati-onsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattennavi-gation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-Sys-tem: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-In-formationssystem Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. ver-stellbar
- LM-Felgen
- Park-Paket besteht aus: Fahrassis-tenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren, wie Kratzer im Klarlack der Lackierung oder kleine Lackabplatzer an den Türkannten, auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt. Stoßfänger unten rechts: beschädigt (siehe Foto), Kotflügel hinten rechts: Delle (siehe Foto), Motorhaube links: Delle (siehe Foto), Sommer- und Winterreifen: teilweise verschlissen, Türverkleidung hinten links: beschädigt (siehe Foto), Sitzpolsterungen hinten: tiefe Abdruckstellen, Türdichtung vorne links: beschädigt, Innenraum inkl. Kofferraum: Kratzer, Kratzer und kleine Beschädigungen rund um am Fahrzeug, Stoßfänger vorne; Scheinwerfer vorne; Motorhaube und Windschutzscheibe: mehrere stecknadelkopfgroße Steinschlagschäden.

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- 4 Räder mit Sommerreifen auf Leichtmetallfelge, 205/55R17 91W,2,3,5,5, Winterreifen: Produziert 2022

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**24.700 €**

**i. Worten:**

**vierundzwanzigtausendsiebenhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Dortmund Semerteichstraße 47-49, 44141 Dortmund
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Wiegmann
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0231/9571-1402 / DKfz.hza-dortmund@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.