

Kraftfahrwesen

BFV51

18.10.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Amarok 2.0 TDI Doppelkabine - Ersatzteilsponder</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	WAK-BF133	<b>Erstzulassung:</b>	05.02.2013
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Lastkraftwagen	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	140.850
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	90 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BHI002635
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Ontario Green	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	Euro5
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	08.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	245/70R16 111T M+S	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7/7/7/7	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	

### Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fondraumheizung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3095 mm
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stahlfelgen 6,5x16
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

### Sonderausstattung:

- Bodenbelag vorn (Gummi) besteht aus: Bodenbelag hinten (Gummi)
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Klimaanlage Climatic
- Paketkombination: Comfort & Funktion besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist **sehr deutliche** Gebrauchs- und Verschleißspuren innen und außen auf. Steinschlagstellen oder durch Steinschlag entstandene Kratzer sowie Parkplatzanschlag-/Streifschäden, Dellen, Schrammen, Kratzer und Lackschäden sind an der gesamten Karosserie vorhanden. Durch intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Sehr deutliche Schrammen, Kratzer, Lackabplatzer, Dellen ringsum (z. B. Fahrzeugseiten, Stoßfänger, Seitenteile, Schweller, Felgen usw.)
- Stoßfänger vorn und hinten beschädigt, Anfahrtschäden
- Unterboden sehr deutlich geschliffen, deformiert, korrodiert, Abdeckungen teilweise beschädigt
- Sitze, Dachhimmel verschmutzt, Polster-/Bezug vorne links verschlissen
- Gurte vorn verschlissen
- Steinschläge im Frontbereich-/ und Scheibe
- Bremsanlage VA+HA deutlich korrodiert/verschlissen

- Anhängersteckdose beschädigt
- Schmutzfänger beschädigt/fehlen
- Fahrwerksteile (z. B. Stoßdämpfer, Federn usw.) nahe Verschleißgrenze
- Partikelfilter nahe Verschleißgrenze
- Abdeckung Laderaum und Bordwände beschädigt
- Türscharniere verschlissen, korrodiert
- Batterie verschlissen
- Korrosion, Rostschäden (z. B. Seitenwände, Schweller, Kotflügel, Unterboden, Rahmen, Abgasanlage usw.)

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht fahrbereiten und nicht betriebs- und verkehrssicheren Zustand. Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Das Fahrzeug steht im Freien. Letzter Service vom Mai 2023 bei ca. 123.400 km.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**500 €**

**i. Worten:**

**fünfhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge, Forstrevier Pöllwitz, Neuärgermühl 74a, 07957 Langenwetzendorf
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Lucas Willax; Herr Robert Zimmermann-Safar
<b>Telefon</b>	0151-15989149; 0162-4041537

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.