

Kraftfahrwesen

BFV16

15.10.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz VITO 116 CDTI 4x4 mit Radstand 3.430 mm, Automatikgetriebe und Klimaanlage		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3720	Erstzulassung:	15.03.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	202.090
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / ETS000822
Herstellerfarbbezeichnung:	ARKTIKWEISS	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	3	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	225/55 R17C 109/107H (DOT 3518)	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 3 / 3	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	174 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. für Fahrer- und Beifahrertür mit Komfortschließung
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3.430 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- 230V-Außensteckdose mit autom. Trennung bei Startvorgang und Zusatzbatterie
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Büroeinbau im Lade-/FG-Raum bestehend aus Aktenschränken, Arbeitstisch und Ausschub im Fahrzeugheck
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Gummifußmatten im Fahrerhaus
- Klimaanlage
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic-System
- Radio KENWOOD KDC-3051
- Reserverad
- Reserveradhalter unter Rahmenende
- Sitze im Fahrerhaus: Ablage tasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Unfallschaden am Fahrzeugheck - deutliche Dellen und Kratzer an der Heckklappe rechts, Heckscheibe wurde ersetzt.
- Instandgesetzter Anfahrsschaden hinten rechts - Seitenteil hinten rechts instandgesetzt und lackiert, Radhausschale hinten rechts erneuert, Stoßfänger hinten kpl. erneuert, weiere Schäden unterhalb der Stoßfängerabdeckung sind nicht auszuschließen.
- Beginnende Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Unterboden, Fahrwerksteilen, linken Längsschweller und am linken Seitenteil - Radlauf.

- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Motorhaube, Türen, Dach, Heckklappe, Kotflügeln und Seitenteilen, Längsschwelern unterhalb der Türen, dem vorderen und hinteren Stoßfänger.
- Steinschlag in der Frontscheibe; Radabdeckung vorn rechts fehlt; Anschlagmarken an den Türkanten; Folien- und Kleberreste der Folienbeklebung am Fahrzeug rundum; Schlauchanschlüsse und Leitungen im Motorraum teilweise korrodiert; Auspuffanlage korrodiert; Bremscheiben korrodiert; Bremsleitungen teilweise korrodiert; Funktion der Sitzheizung und Klimaanlage wurden nicht geprüft; kein Serviceheft.
- Rückbauspuren dienstlicher Anbauten am Fahrzeug rundum, u.a. Antennenfüße der Funkantennen und einige Antennen im Dachbereich verblieben; mehrere Löscher in der Motorhaube und im Dachbereich - teilweise provisorisch verschlossen. Zusatzbatterien im Fahrzeug verblieben - teilweise tiefenentladen bzw. defekt.
- Deutliche Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Schmutzstreifen und Flecken auf den Sitzpolstern, der Dach-, Innenraum-, Sitzgestell-, Kofferraum- und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer an der Armaturentafel, den Türinnen-, Seiteninnen-, Sitzgestell-, Heckklappen- und Kofferrauminnenverkleidungen; alle Bedienelemente, Sitzbezüge und das Lenkrad mit Abnutzungserscheinungen; Griff der Sitzverstellung vom Beifahrersitz fehlt; Gurtbänder der Sicherheitsgurte ziehen Fäden; Türdichtung von Fahrer- und Beifahrertür angescheuert; Kratzer in den Einstiegen der Türen; 2er Sitzbank im Büroinnenraum fehlt; Warndreieck und Verbandkasten fehlen.
- Deutliche Rückbauspuren dienstlicher Einbauten im Fahrzeuginnenraum u.a. in der Armaturentafel und Fußraum, teilweise sind Konsolen und Halterung im Fahrzeug verblieben.
- letzte Inspektion lt. Rechnung am 18.12.2023 bei 187.483 km durchgeführt; Stoßdämpfer und Anschlagpuffer der Hinterachse bei 104.587 km erneuert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Steinschlagschäden an der Fahrzeugfront.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

9.950 €

i. Worten:

neuntausendneuhundertfünfzig Euro

Standort:	HZA Landshut Spitalhofstraße 67 94032 Passau
Ansprechpartner:	Herr Stemplinger
Telefon: / E-Mail:	0173/3547316 / johann.stemplinger@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.