Staatliches Bauamt Traunstein
Gerätehof
Chiemseestraße 56
83278 Traunstein

Traunstein, 05.06.2024

Fahrzeugbeschreibung

Interne Nummer	BA 118	Erstzulassung	Mai 2014
Fahrzeug- und Aufbauart	LLKW, geschlossener Kasten	Schlüssel- Nr. zu 2.1	4136
Fahrzeughersteller	Fiat	Schlüssel- Nr. zu 2.2	ATJ002220
Typ / Variante / Version	250 / AMMFB / EY1	Getriebe	manuelles Schaltgetriebe
Verkaufsbezeichnung	Fiat Ducato	Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug- Ident- Nr.	ZFA25000002591067	Anz. der angetr. Achsen	1
Hubraum	2287 cm^3	Emissionsklasse	Euro 5; M; PI / CI; N1 III, N2
Leistung	96 kW / 3600 min^{-1}	Nächste HU	**Mai 2024**
Gesamtfahrleistung	243.734 km	Sitzplätze einschl. Fahrersitz	5
Leergewicht	------	Lackierung	Orange , Kommunal
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg	Polsterung	schwarz / rot
montierte Bereifung (Größe)	225 / 70 R 15 C	Profiltiefe (ca. in mm) *	VL: 5 VR: 5 HL: 6 HR: 5

* Das Fahrzeug steht auf Winterreifen

Fahrzeugausstattung

Klimaanlage	ja	Elektr. Fensterheber	ja
Anhängerkupplung	ja	Airbag	ja
elektr. verstellb. Außenspiegel	ja	zweiter Rädersatz	ja, 5 Stück Winterreifen auf Stahlfelge, Profiltiefe ca. 3 x 4 mm, 2 x an Verschleißgrenze

Beschreibung / Wertbeeinflussende Faktoren

- Kühlwasserverlust
- Generator defekt
- Motorlagerungen, ausgeschlagen
- Starterbatterie defekt
- Zwei Rundumkennleuchten (RKL) auf dem Fahrzeugdach, am Fahrzeugheck ist eine Halogen - Zweifachvorwarnanlage verbaut
- RKL hinten ohne Funktion, Wassereintritt
- Abgasanlage undicht, Abgasgeruch im Innenraum
- Tank defekt, kein volltanken möglich
- Seitenblinker links, Glas gesprungen
- Bremse vorne, verschlissen und fest
- Bremsscheiben hinten, stark rostig
- Bremsleitungen stark rostig
- Kabelstrang für Bremsverschleißanzeige vorne links, abgerissen
- Felgen sind stark korrodiert
- Querlenkerlager der Vorderachse, hinten defekt
- Stoßstangen vorne und hinten, stark beschädigt
- Schweller links und rechts, verbogen, Lackschäden, Rost
- Schweller hinten links: durchgerostet, Schweller hinten rechts: stark rostig
- Flügeltüre hinten rechts, stark beschädigt
- A - Säule links und rechts, leicht verbogen
- Tankdeckel ist nur grundiert
- Schiebetür (rechts), rostig - Verkleidung innen gebrochen
- Auspufftopf, erste "Haut" fehlt
- Unterboden stark rostig
- Unterbodenverkleidung vorne rechts, beschädigt
- Lenkgetriebe ist ölfeucht
- Türgummi von Fahrertür, Beifahrertür und Schiebetür ist beschädigt
- Innenraum: starke Gebrauchs.- und Abnutzungsspuren
- Die Sitzschonbezüge sind stark verschlissen und beschädigt, die Sitzwangen sind leicht beschädigt
- Im Fahrerhaus sind Rückbauspuren von diversen Einbauten vorhanden.
- Service ist fällig

- Das Fahrzeug weist insgesamt starke Gebrauchsspuren sowie Korrosionsschäden auf. Ebenso sind am ganzen Fahrzeug Steinschläge, vereinzelte Lackabplatzer und Kratzer feststellbar.

Sonstiges

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und bewertet.
Es wird empfohlen das Fahrzeug vor Angebotsabgabe zu besichtigen!
Aus rechtlichen Gründen kann keinerlei Verladehilfe gewährt werden!

Festgesetztes Mindestgebc **3.000,00 €**
In Worten dreitausend Euro

Standort: Chiemseestraße 56 , 83278 Traunstein
Ansprechpartner: Herr Spiegelsperger
E - Mail: josef.spiegelsperger@stbats.bayern.de